



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Autorimessa</u>																		EPOCA <u>sec.XX (dopo'40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Gombito</u>																		N. CIV.																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 493</u>																																				<u>0202414</u>																	
PROPRIETÀ <u>ente civile</u>																		USO ATTUALE <u>autorimessa</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A <u>Buono</u> B <u>Mediocre</u> C <u>Cattivo</u>			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A <u>Inesistente</u> B <u>Tracce</u> C <u>Rilevante</u>			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M. 4/1/57</u>			PRG 1969: N.A. art. 11																														4																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XX dopo il 1970.</u>																		<u>Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. 1 piano. Copertura piana. Larga apertura rettangolare sul fronte ovest sovrastata da alto cornicione: serramento a bilico. Piccolo finestrino rettangolare sul fronte nord.</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI Struttura in C.A. Copertura praticabile in cemento. Fronti intonacati. Serramento in lamiera. Pavimento in cemento.</u>																	
TRASFORMAZIONI																																																					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO <u>E' consigliabile un rifacimento degli esterni con materiali più idonei al contesto del quartiere.</u>																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				<u>L'attuale.</u>																	
																																				OSSERVAZIONI <u>L'edificio sorge sull'area di un edificio demolito in osservanza al piano di risanamento del 1935.</u>																	
BIBLIOGRAFIA <u>L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pagg. 83-85.</u>																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																																					
																		Si deve proteggere il contesto interno																		SI NO NO																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno																		SI NO																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

