



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA Sec. XVI-XVII-XVIII-XIX									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta									viale Aquila Nera XX(dopo'40)									N. CIV. 6																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 483																		0 2 0 2 4 2 8																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A B X			COPERTURA			A B X			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969, N.A. art. 11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI.									Edificio in cortina, formato dall'aggregazione di due edifici. Pianta rettangolare. Tetto a falda. 5 piani e seminterrato. Fronte ovest: su tutto il fronte aperture rettangolari irregolarmente disposte. Nel seminterrato ingresso ad arco ribassato. A P.T. (°)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mista. Tetto e solai in legno; man to in coppi. Fronti ovest e sud intonacati. Fronte ovest contorni e balcone in arenaria. Fronte est alcuni contorni e balcone in arenaria. Gabi netto est al 2°P. in muratura su pia na in arenaria, al 4°P. completamen te in legno. Scala esterna in grani gna e C.A. Murô di contenimento in C.A.																										
TRASFORMAZIONI Nel XVII sec. è stato unificato all'edificio attiguo a est. Nel XVIII e XIX sec. ristrutturati i piani inferiori del fronte ovest e formati i balconi e i gabinetti e storni. Sec. XX: tamponata la loggia sul fronte est, addossato muro di contenimento, formata scala esterna.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte ovest: nel seminterrato resti di aperture arcuate murate appartenenti forse ad un vano scale. Al 1°P. balcone 700esco con pia na sagomata. Chiavi di tiranti su tutto il fronte. Fronte est: la parte più avanzata con tracce di rampe di scale, e di una loggia a due luci ad arco a pieno centro murate. Una canna fuma(2)									PROPOSTE DI RESTAURO																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossata al P.T. del fronte est una rampa di scale. Al to muro di contenimento addossato al fronte est con contrafforti sporgenti.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																										
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG al ta, 1963, pag. 98.																		OSSERVAZIONI L'accesso ai piani superiori avviene dall'ingresso dell'edifi cio attiguo a sud (n° civ.4) a cui è attualmente unito.																										
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0202427-29.																		REDATTA DA IL																										
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno SI SI NO									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 18.SET. 1975																										
									Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO									REVISIONATA DA IL																										



- (°) ingresso con sopraluce; al 1°P. balcone. Fronte est: metà del fronte (verso nord) più avanzata rispetto all'altra e con una sola finestra all'ultimo piano. La parte più arretrata con aperture rettangolari e gabinetti esterni su mensole al 2° e 4°P.; un balcone con gabinetto esterno al 3°P.
- (^) ria sporgente dal filo del fronte e poggiante su mensole.

