



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII-XIX-XX (dopo '40)																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Città Alta																		VIA S. Lorenzo																		N. CIV. 16A								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 483																																				0 2 0 2 4 2 9								
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE bottega - residenza																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Basse B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A X C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COFERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITA			A Insolente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1959: N.A. art. 11																														3								
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVIII.																		Edificio a testata di cortina. Pianta rettangolare. Tetto a falde. 2-3-4 piani. Fronte ovest: 2P., finestre rettangolari murate. Fronte nord: 3P., finestre rettangolari irregolarmente disposte. Fronte est: 4P., a P.T. apertura ad arco ribassato, 1° e 2°P. una fi(o)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura sul fronte ovest in intonaco rustico. Barbacane in muratura mista.								
TRASFORMAZIONI Apertura e chiusura di finestre nel XIX sec. Formazione del fronte ovest nel 1953-55.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Marcapiano sui fronti nord e est. Fronte est: sopra l'apertura a P.T. tracce di un più ampio arco a sesto ribassato in mattoni. Piccolo barbacane addossato allo spigolo nord-est. Su tutti i fronti finestre senza contorni.																		PROPOSTE DI RESTAURO Ricomposizione dei fronti ovest e nord. Restauro statico. Revisione intonaci sul fronte est.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA L. Angelini: I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta, 1963, pag. 98.																																				OSSERVAZIONI Usa ingressi dell'edificio attiguo a sud di cui attualmente fa parte.								
DOCUMENTI ANNESSI V. scheda n. 0202428.																																				REDATTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				SANDRO ANGELINI ARCH. 18 SET. 1975								
																																				REVISIONATA DA								
																																				IL								



(⁰) nestra rettangolare.; 3°P. loggia rettangolare a luce unica, nello sfondato apertura rettangolare.

