




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>										EPOCA <u>sec. XIII+XIII</u>										NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>					VIA <u>Gombito</u>					N. CIV. <u>1C-1D</u>					0 2 0 2 5 0 2													
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 713</u>										USO ATTUALE <u>negozio - residenza</u>																		
PROPRIETÀ <u>privata</u>																												
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		PARTI COMPLEMENTARI		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		COFERTURA		X B C		INTERNO		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		UMIDITÀ		A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																				3								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																												
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIII+XIII.</u>										Edificio di civile abitazione con negozio al P.T. in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 4 piani più il sottotetto. Cavedio interno. Tetto a due falde.										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in prevalenza mista, di pietre e mattoni, intonacata, con parti in pietre irregolari a faccia vista. Volte. Archi. Sottili in legno. Scale in pietra e in legno con pianerottoli in gres e in cotto. Contorni finestre in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti e tavole in legno.</u>								
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XVIII interne ed esterne. Sec. XX primi anni esterna al P. terreno. Sec. XX, 1974 restauro parziale.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>A valle, ampia apertura del negozio ad arco ribassato con riquadro in lamiere verniciata. A monte arco ribassato in mattoni pieni con spalle in muratura di pietre irregolari a faccia vista. Al 1° e 2°P. finestre daicontorni con risalto periferico sagomato, cornice in aggetto sopra l'architrave e davanzale sagomato (°)</u>										PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Androne. Cavedio.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>								
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>14 FEB. 1976</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO										CONTROLLATA DA								
																				REVISIONATA DA								



SCHEDA N. 02 0 25 02
edificio oggetto
della scheda

SCALA 1:1000
0 5 10 20 30



(0) in pietra. L'apertura centrale al 1°P. è una portafinestra con balconcino dallo sbalzo sagomato e con ringhiera in ferro battuto. Le finestre al 3°P. e al sottotetto hanno semplici contorni e davanzale sagomato in pietra. Dall'arco a monte si accede all'androne con volta a botte e pareti con tracce di muratura di pietre squadrate a faccia vista. L'androne termina nel cavedio degradato dalla presenza di corpi pensili sporgenti dalla parete a sud-est. Al P.T. 3 grandi archi ribassati con contorni in mattoni pieni in parte tamponati o suddivisi in più piccole aperture, portale arcuato con contorni sagomati e arco in conci di pietra squadrate a faccia vista.