



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XI+XII																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Gombito																		N. CIV. 9																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 702-704																																				0 2 0 2 5 0 6																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio - forno - residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COFERTURA			X B C			INTERNO			A ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A B ☒			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG: 1969: N.A. art. 11																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XI+XII.																		Edificio di civile abitazione con negozio al P.T., in cortina. Corpo semplice a pianta poligonale irregolare con sviluppo longitudinale. Altezza di 4P. del corpo principale a nord e di 1P. del corpo a sud. Stretta fronte su via Gombito con 1 sola apertura al P.T.(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni intonacata. Solai in legno. Volte a crociera. Archi. Scale in legno. Contorni aperture in pietra arenaria. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XV. Sec. XVIII. Sec. XX primi anni.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Su via Gombito al P.T. unica ed ampia apertura ad arco ribassato con mostra di negozio in lamiera di ferro e in legno verniciati. Al 1°P. finestre con contorni semplici e davanzale sagomato in pietra. Al 2°P. portefinestre con contorni semplici e balconcino sagomato settecentesco in pietra munito di ringhiera in ferro(2)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Volta a crociera. Due archi a tutto sesto con colonna nel retro del negozio.																		L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI NO																		REDAATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 110 FEB. 1976																	
																																				REVISIONATA DA																	



- (0) Tetto a due falde e copertura a terrazza.
- (2) battuto. Al 3°P. piccole finestre con solo davanzale sagomato in pietra. Nel retro del negozio, colonna con capitello composito (sec.XV) e due archi a tutto sesto. Il forno, alto un piano, è raggiungibile anche dal vicino vicolo Ca' Longa ed è illuminato da lucernario inserito nel pavimento della sovrastante terrazza. Adiacente al forno un alto comignolo in mattoni pieni. La fronte a sud del corpo alto 4P. ha due rampe di scale esterne e all'ultimo piano un balcone.

