




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XIX																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ Città Alta																		via: Piazza Reginaldo Giuliani																		N. CIV. 3-3A		
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 907																																				0 2 0 2 7 0 2		
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPERTURA			INTERNO			UMIDITÀ			GRADO																				
A) Buono B) Mediocre C) Cattivo			X B C			A X C			X B C			A X C			A Inesistente B Tracce C Rilevante			3																				
PROTEZIONE ESISTENTE																		ELSON D.M. 4/1/57 PRG: 1969: N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		EPRC																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Sec. XV.																		STRUTTURE E MATERIALI		
																		Edificio di civile abitazione posto in cortina. Pianta irregolare. Corpo doppio. Piani 4+sotterranei e sottotetto abitabile. Tetto a padiglione. Cortile interno quadrangolare. Facciata: P.T. zoccolo in cemento rustico, portale di ingresso ad arco ribassato e porta (°)																		Murature miste (prevalentemente in pietra). Fronti intonacate. Solai e tetto in legno. Cornici e scale in arenaria. Acciottolato in cortile. Mattoni (in spinapesce) nell'androne.		
TRASFORMAZIONI																		Nel cortile serie di aperture eterogenee di vari periodi. Riforma generale dell'edificio all'inizio del sec. XIX.																		PROPOSTE DI RESTAURO		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Facciata ad angolo. Portale ad arco ribassato in pietra e tracce di aperture antiche ai piani superiori (sec.XV). Muro in pietra squadrata a vista (sec.XV) con tracce di affreschi. 2 oblò. Vecchio lampione sulla via. Smussatura nell'angolo del cortile.																		Risanamento generale. Demolire gabinetti esterni. Rifare intonaci. Riacciottolare il cortile. Restaurare le tracce di affreschi(\$)		
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		L'attuale = residenza.		
																		Piccolo cortile interno acciottolato.																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																						
DOCUMENTI ANNESSI																		v.scheda n.0202704.																		REDATTA DA		
																		Si deve proteggere il contesto interno X SE																		SANDRO ANGELINI ARCH.		
																		Si deve proteggere il contesto esterno X SE																		IL 15 OTT. 1974		
VEDI NEL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA																																				REVISIONATA DA		
																																				IL		



- (^o) di accesso al vano scale con sovrastante sopra luce. Ampie finestre rettangolari con grate. Ai piani superiori fitte finestre con alto architrave, più piccole all'ultimo piano. Ampio androne a botte ribassata.
- (\$) Rifare gronde. Rifare l'ultimo ballatoio in pietra.