



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Setto murario - ex torre dei Caviati									EPOCA sec.XIV-XIX												NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città Alta									Piazza Reginaldo Giuliani N. civ. ---												0202706									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 907																														
PROPRIETÀ comunale									USO ATTUALE																					
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono B Medioce C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	A	X	C	INTERNO	A	B	C	UMIDITÀ	A Inesistente B Tracce C Rilevante	X	C						GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE	ELSM D.M. 4/1/1957 P.R.G. 1969: N.A. art. 11																								1					
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																													
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE La parte più avanzante sulla via costituisce lo spigolo di nord-est di una torre medicevale (torre dei Caviati?)									Alta e compatta muraglia.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra e parte in mattoni. Fronti parzialmente intonacate. Contorni in arena ria. Copertura in coppi.									
TRASFORMAZIONI Sec. XIX (dopo il 1830) demolendo l'edificio che aveva come muro perimetrale est il setto murario in oggetto si crea una finta facciata con arcature al P.T., 3 ordini di finestre ai piani superiori e gronda sporgente.																														
CARATTERISTICHE PARTICOLARI Lo spigolo di nord-est in bella muratura a bugne in corsi regolari.																														
PROPRIETARIO ATTUALE																														
BIBLIOGRAFIA ATEMP pag.165									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A est uno stretto interstizio divide il muro dalla proprietà confinante. Costituisce uno dei tipici spazi di separazione delle proprietà finitime in uso nel Medioevo.												PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento degli intonaci, verifica della gronda e della copertura. Mettere in maggior risalto lo spazio a est. Demolire gli edifici addossati a ovest.									
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n.0202703-04-0202705-07.									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												OSSERVAZIONI Evidenziare a livello stradale l'area su cui sorgeva la torre.									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

