




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XVI-XVIII												NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città Alta									via Piazza Reginaldo Giuliani N. civ. 2-2A												0202707									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4 / mp. 909																														
PROPRIETÀ privata									UBICAZIONE residenza																					
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medioevo C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COPERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Traces C Rilevante							GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE		ELSON D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																		3										
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Fine sec. XVI.									Edificio di civile abitazione in cortina. Pianta a "L". Altezza di 4 piani + sotterranei e sottotetto. Cortile interno sul quale si affaccia un breve portico a due arcate rette da una colonna centrale e 2 semicolonne. Sopra il portico e a ovest 3 ordini di logge sc(°)												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Fronti intonacate. Scale in pietra arenaria. Solai in legno e misti. Tetto con orditura in legno, manto in coppi.									
TRASFORMAZIONI Sec. XVIII trasformazioni (vano scala e interni). Restauro recente della facciata con bugnatura in pietra al P.T. (finto medioevo).									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sotto il portico 2 curiosi elementi decorativi in pietra arenaria (forse elementi decorativi da giardino sec. XVII). Altana.																					
PROPRIETARIO ATTUALE																														
BIBLIOGRAFIA ATMP pagg. 165-168.									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Piccolo cortile quadrangolare lastricato in arenaria. Alla quota del 1° piano piccolo giardino rettangolare con alberi di medio fusto.												PROPOSTE DI RESTAURO Asportare i serramenti metallici che chiudono le logge. Rivedere la copertura dell'altana.									
DOCUMENTI ANNESSI																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									Si deve proteggere il contesto interno X NO												OSSERVAZIONI									
									Si deve proteggere il contesto esterno X NO																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9									



(*) vrapposte su colonnine in arenaria. Tetto a falde e padiglione. Altana in legno, sperta, retta da pilastri.

