




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Cortina fra il baluardo di S.Giacomo e la porta omonima.																		EPOCA			sec. XVI.						NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA Città Alta - porta S.Giacomo																		VIA S.Alessandro						N. CIV.									0 2 0 2 9 0 2																				
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4																		viale delle Mura																																			
PROPRIETA statale																		USO ATTUALE nessuno																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO			1											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE 1561.																		Piccola porzione della cinta veneta cin																		STRUTTURE E MATERIALI Muro in pietra arena-																	
1565 (primi di dicembre) è in muratura																		quecentesca. E' costituita da un'alta																		ria locale. Piane in arenaria gri-																	
parte della cortina su cui posa la																		scarpa, dal redondone, da cortina e pa																		gia.																	
porta di S.Giacomo(non ancora in @)																		rapetto. SCarpa: muro in pietre di di-																																			
TRASFORMAZIONI La parte superiore della																		mensioni grandi e medie unite a calce,																																			
cortina è muro rifatto.																		i blocchi sono quasi/squadrati e dispo																																			
																		sti in corsi abbastanza regolari. (°)																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella scarpa si nota																																			
																		la presenza di pietre bugnate, esse																																			
																		fanno parte del materiale di spoglio																																			
																		risultante dalla demolizione (quasi to-																																			
																		tale) del borgo di S.Giacomo. Non è da																																			
																		escludere che fra le pietre più forti																																			
																		siano da identificare i resti della tor																																			
																		re dei Monaci e/o del muro di cinta del																																			
																		borgo. Nella muraglia si notano (±)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Alla base del muro																		PROPOSTE DI RESTAURO Rinsaldare la parte al-																	
																		è posto il giardinetto pubblico del																		ta della cortina. Asportare cavi. Sto-																	
																		quartiere "Paesetto" (v.scheda N.																		nacare il parapetto. Togliere le er-																	
																		0202901).																		be fra le pietre. Sistemare lo (+)																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA --																	
BIBLIOGRAFIA Caccia 1797. Salvioni 1829.																																				OSSERVAZIONI 1 agosto 1561 il Pallavicini																	
Mazzi 1908. L.Angelini 1951 p.25.																																				no ordina il taglio delle viti attor-																	
E.Fornoni "S.Agostino e le fortifi(%)																																				no alla vecchia fortezza. Non appare																	
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0202901-03-04.																																				chiara la funzione della "lesena"(\$)																	
																																				REDATTA DA																	
																																				CONTROLLATA DA																	
																																				REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					



(&) funzione il viadotto).

(%) cazioni in BG" 1883. E.Porroni "Le fortificazioni di BG sotto la Repubblica Veneta" pag.111-117. L.Angelini "Nel IV centenario dell'erezione delle mura venete in BERGAMO" 1962; S.Angelini "Bergamo d'altri tempi" 1969, pag.180.

(°) Il redondone è completo. Alta la cortina e ad andamento irregolare; la parte inferiore ha muratura buona pur essendo, come di consueto, più debole della scarpa, i corsi sono abbastanza regolari, il legante è calce. A sud si imposta il solito "ponticello" d'angolo di raccordo col baluardo (v.scheda n. 0202901). La parte superiore della cortina è molto grossolana, inoltre il muro è inclinato, tale pendenza cela la risega posta fra la parte alta e bassa del muro stesso, la parte superiore risulta ovviamente più arretrata. Il parapetto è coperto da piane in arenaria.

(^) anche alcuni marmi bianchi. La tessitura della scarpa nei pressi dell'uscita di sortita del baluardo di S.Giacomo è molto curata. Il redondone è completo. Sotto l'imposta del "ponticello" è posta una lesena che si eleva dalla scarpa fino a metà cortina.

(+) spazio posto al piede del muro. Tagliare gli alberi morti posti a ridosso della scarpa.

(\$) posta sotto il ponticello ottocentesco. In questo luogo doveva trovarsi la porta medioevale di S.Giacomo rimasta in funzione fino alla creazione dell'attuale.