



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Tratto delle mura medioevali.										EPOCA sec.XVIII-XI-XIX										NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta - Porta S.Giacomo										VIA S.Lorenzino										R. CIV.								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 4										viale delle Mura										0202908								
PROPRIETÀ comunale										USO ATTUALE muro confinante e di sostegno																		
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medioevre C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		PARTI COMPLEMENTARI		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		COPERTURA		A <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> C		INTERNO		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		UMIDITÀ		A) Insistente B) Tracce C) Rilevante		A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE										D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11										1								
PROTEZIONE PROPOSTA										PPRC																		
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XI (?) prima indiretta citazione anno 1173.										Breve tratto delle mura medioevali che chiudevano la città a mezzogiorno. Pietre disposte con poco ordine, dimensioni piccole. Parapetto e piane di copertura.										STRUTTURE E MATERIALI Pietra arenaria locale unita a calce. Piana d'arenaria grigia a copertura.								
TRASFORMAZIONI Rialzato in varie epoche. Alla primitiva fondazione vanno riferiti almeno i primi tre corsi, in particolare quelli disposti a nord. Restaurato con ogni probabilità nel sec. XVIII quando Nicolino Caleppio sistema gli edifici e gli spazi limitrofi. Nel 1834 epoca d'erezione del viadotto venne ancora una volta adattato, in parte mascherato da questa (2)										CARATTERISTICHE PARTICOLARI A sud presenta una risega che allinea il tracciato sulla direzione dell'edificio posto al civico n° 11.										PROPOSTE DI RESTAURO Verifica statica. Sistemazione delle piane a copertura. Asportazione delle edere e dei rampicanti.								
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ad ovest orti (vedi scheda n.0202909). Ad est una piazzuola di pubblica pertinenza.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA E.Fornoni "Le vicinie cittadine" 1905. L.Angelini "Il volto di BG nei secoli" 1951 p.27 - (°)																				OBSERVAZIONI Tale muro prosegue anche sotto i volti del viadotto S.Mayr costituendone il muro di fondo.								
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n.0202909-10.																				REDATTA DA  IL								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ANGO. 17 GEN. 1976								
										Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO										REVISIONATA DA IL								

