



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>CASA DELL' ARCIPRETE</u>										EPOCA <u>Sec.XVI</u>										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>										VIA <u>Donizetti</u>										N. CIV. <u>3</u>		
CATASTO <u>Com.Cens. Bergamo città Pg.5 MP.916</u>																				0 2 0 3 0 0 2		
PROPRIETÀ <u>Ente ecclesiastico</u>										USO ATTUALE <u>Museo diocesano-studio professionale-abitazione</u>												
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTERNO		UMIDITÀ		GRADO										
A <input type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Medio C <input type="checkbox"/> Cattivo		X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>		A <input type="checkbox"/> Inesistente B <input type="checkbox"/> Tracce C <input type="checkbox"/> Rilevante		X <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>				1						
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u>										PRG <u>1969</u>										NA art.11		
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																						
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XVI</u>										Eccellenza esempio di civile abitazione rinascimentale in cortina, con studio professionale al primo piano sotto strada e museo al p.terreno e primo. L'edificio ha pianta poligonale irregolare e sorge su di un lotto stretto e lungo con orientamento nord-sud ed è composto da due corpi doppi con (-)										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Facciata su via Donizetti ed elementi architettonici distribuiti nell'edificio in marmo di Nembro. Nel prospetto sul giardino archi in mattoni pieni e modanature in cotto; balaustre in pietra arenaria. Archi. Volte. Solai in legno. Scale in pietra arenaria. Orditura dei tetti in legno con manico di coppi. Sporgenza di gronda (°)</u>		
anno 1520 arch. P. Isabelle detto Abano per la famiglia Fogaccia										L'edificio ha pianta poligonale irregolare e sorge su di un lotto stretto e lungo con orientamento nord-sud ed è composto da due corpi doppi con (-)												
TRANSFORMAZIONI <u>Sec.XVII-XVIII</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO		
Sistemazioni interne e tamponamento nel prospetto sul giardino.										Il prospetto su via Donizetti è diviso in tre ordini da trabeazioni sorrette da lesene che tripartiscono ogni piano: la parte centrale più ampia delle due laterali. Le lesene al p.terreno sono su alti piedistalli ed inquadrano due archilaterali a tutto sesto, quello a valle portale d'ingresso e quello a (X)												
Sec.XX- 1976 Restauro del prospetto sul giardino mettendo in luce gli elementi originari, particolarmente le logge sporgenti. Sistemazioni interne.																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										L'attuale		
										Camino con piastrelle in un ambiente del p.terreno. Affreschi negli ambienti al 1 P. Androne. Coprile. Logge del prospetto sul giardino. Giardino.										OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA <u>A.Hampt: Architettura dei palazzi dell'Italia settentrionale, ecc Milano, 1930 (x)</u>																				REDATTA DA		
DOCUMENTI ANNESSI										Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>										SANDRO ANGLINI ARCH.		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>										CONTROLLATA DA <u>20 FEB. 1978</u>		
																				REVISIONATA DA		

