



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>EDIFICIO RESIDENZIALE</u>																		EPOCA <u>Sec.XIV-XV</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		N. CIV. <u>7</u>					
CATASTO <u>Com.Cens.Bergamo Città Pg.5</u>																																				<u>0 2 0 3 0 0 7</u>					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			☐ A Buono ☐ B Medio ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☐ A ☒ B ☐ C			COPERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☐ A ☒ B ☐ C			UMIDITÀ			☐ A Inadeguata ☐ B Tracce ☐ C Rilevante			☐ A ☒ B ☐ C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u>																		PRG.1969 NA art.11																							
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XIV - XV</u>																		<u>Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di quattro piani. Tetto a padiglione. Ingresso a valle;.</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista di pietre e mattoni,intonacata. Specchiatura al p.terreno in muratura di pietre irregolari a faccia a vista. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in tavole di legno. Zoccolo d'intonaco stollato.</u>					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO					
<u>Sec. XVIII Rifacimento</u>																		<u>Porta d'ingresso ad arco a tutto sesto con contorni semplici in pietra. A monte piccola finestra senza contorni. Tra le due aperture riquadro in muratura di pietre irregolari a faccia a vista. Al primo,secondo e terzo piano finestra senza davanzale con semplici contorni in pietra.</u>																							
<u>Sec.XIX Restauro</u>																		<u>CONTESTO INTERNO ED ESTERNO</u>																		<u>UTILIZZAZIONE PROPOSTA</u>					
PROPRIETARIO ATTUALE																																				<u>L'attuale</u>					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>					
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA <u>IL</u>					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							

