




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE FONTANA									EPOCA sec.XII+XIII									NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ Città Alta									via S.Giacomo									n.civ. tra 9/7a																				
CATASTO Com.Cens. Bergamo città Pg.4-5																		0 2 0 3 0 0 8																				
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE imbarcazione																													
STATO DI CONSERVAZIONE			STRUTTURA PORTANTE			PARTI COMPLEMENTARI			COPIRTURA			INTERNO			UMIDITÀ			Inesistente			Traces			A			c			GRADO								
A Buono			B Mediocre			C Cattivo			A B C			A B C			A B C			A B C			A B C			A B C			A B C											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG 1969 NA art.11																											1											
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XII-XIII									Fontana vicinale medievale in vano a pianta rettangolare, coperto con volta a botte. L'imbocco, più ampio, è costituito da un arco a tutto sesto con centrico alla volta a botte.									STRUTTURE E MATERIALI																				
TRASFORMAZIONI Sec.XVI Bacino parietale a forma di semicalotta																		Muratura in conci quadrati di pietra a faccia a vista. Archi a tutto sesto e ribassato. Volta a botte. Pavimento in lastre rettangolari di arenaria. Bacino in marmo bianco di Zandobbio. Cancello di protezione in ferro battuto.																				
Sec.XX Restauro dopo il 1940									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella parete di fondo vi è un arco ribassato cieco, spostato a destra, nel cui centro è inserito il bacino a forma di semicalotta sostenuto da stelo sagomato e sormontato da lastra dai fianchi curvilinei con mascherone centrale. Sopra la lastra una piccola pietra rettangolare scura porta la (±)									PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale																				
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI																				
DOCUMENTI ANNESSI									SI deve proteggere il contesto interno SI NO									REDATTA DA IL																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografie									SI deve proteggere il contesto esterno SI NO									CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 20 FEB. 1978																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									REVISIONATA DA IL																				



(*) parola incisa: FONS.

Sopra l'arco ribassato, a sinistra piccola apertura rettangolare con anta in lamiera di ferro. Nella parte a sinistra, all'altezza di circa cm.80, due feritoie orizzontali mentre, in fondo, al di sopra di queste, un'apertura alta e stretta con anta in lamiera di ferro.

I conci costituenti l'arco esterno hanno bugne ad uncchia. Sopra l'arco piccola porzione di miratura in conci di pietra con faccia a vista a spacco di cava. I piedritti degli archi hanno spigoli smussato.

REGISTRAZIONE INVENTARIZAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA