



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>EDIFICIO RESIDENZIALE</u>																		EPOCA <u>Sec.XVIII-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta</u> VIA <u>S.Giacomo</u> N. CIV. <u>13-15</u>																																				0 2 0 3 0 1 1																	
CATASTO <u>Com.Cens. Bergamo città</u> Fg.4 MP.951																																																					
PROPRIETÀ <u>privata</u> USO ATTUALE <u>negozio-abitazione</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☒ C ☐			COBERTURA			A ☐ B ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☒ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u> PRG.1969 NA art.11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione con negozi al pianterreno, in cortina. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di cinque piani su via S.Giacomo e di quattro piani sul giardino. Nel prospetto cinque aperture per piano in parte cieche ma munite di persiane. Ingresso a monte. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista, di pietra e mattoni, intonacata. Archi. Solai in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Paramento dei primi due piani a fasce bugnate d'intonaco. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Al pianterreno, su via S.Giacomo, tre aperture ad arco a tutto sesto intervallate da due porte architravate, di più piccole dimensioni di cui, quella a monte, è cieca. Il paramento del p.Terreno e del 1°P. sino alla fascia sagomata marcapiano in pietra del 2°P. è a fasce bugnate d'intonaco interrotto (2)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Giardino																		l'attuale																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA <u>[firma]</u> IL <u>20 FEB. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u>[firma]</u> IL																	

