



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																					EPOCA Sec.XIX	NUMERO SCHEDA															
LOCALITÀ Città Alta									VIA S.Giacomo												N. CIV. 19	0203013															
CATASTO Com.Cens. Bergamo città Pg.4 MP. 966																																					
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione																												
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Moderato C Cattivo	ISTRUTTURA PORTANTE			A	B	C	PARTI COMPLEMENTARI			A	B	C	COBERTURA			A	B	C	INTERNO			A	B	C	UMIDITÀ			A Insistente B Tenace C Rilevante						
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M.4.1.1957			PRG 1969			NA art.11																												
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																																		
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIX									Edificio di civile abitazione in corteina. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza di sei piani. Prospetto alto e stretto con due aperture per piano, salvo il pianterreno in cui vi è un solo ingresso in posizione centrale. Tetto a due falde.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, in pietra e mattoni, intonacata. Archi. Soffali in legno. Scale in pietra arenaria. Paramento del p.terreno e del primo piano in bugne piane di pietra arenaria. Zoccolo, contorni aperture e balcone con mensole dello stesso materiale. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenze di gronda in cemento armato con intradosso orizzontale.																
TRASFORMAZIONI									CARATTERISTICHE PARTICOLARI												PROPOSTE DI RESTAURO																
									Nel centro del piano terreno, porta ad arco a tutto sesto con piedritti semplici ed arco sagomato con serraglia. All'imposta dell'arco fascia sagomata. Sopra lo zoccolo in lastre di pietra lavorate a punta, paramento, sino alla fascia SAGOMATA MARCAPIANO del 2°P. in bugne piane di pietra. Al primo P. (2)																												
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO												UTILIZZAZIONE PROPOSTA																
									Giardino												l'attuale																
BIBLIOGRAFIA																					OSSERVAZIONI																
DOCUMENTI ANNESSI																																					
									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no												REDATTA DA																
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no												CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 20 FEB. 1978																
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e integrativo																					REVISORIA DA																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											



(*) finestre basse con contorni semplici. Le aperture al secondo, terzo e quarto piano, hanno lo stesso tipo di contorni con riscalo perimetrale ma, al primo piano, le finestre hanno davanzale continuo e, sopra l'architrave, fregio e cornice. Al quarto piano le aperture sono portafinestre con davanzale continuo al di sotto del quale ci sono delle piccole mensole in corrispondenza dei piedritti. Ringhiera in ferro.

Al quinto piano balcone esteso quanto il prospetto con sbalzo sorretto da otto mensole angomate disegnate a coppie. Ringhiera in ferro.

Le portefinestre che accedono al balcone sono inscritte nei due archi laterali, a tutto sesto, dei tre evidenziati dai contorni di pietra arenaria.

MENTE IN INVENTARIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE - GESTIONE - FOTOGRAFIA