




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE EDIFICIO RUSTICO									EPOCA Sec.XVIII-XIX									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta									VIA S.Mayr									N. CIV. 3																										
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Pg.4 MP.956																		0203017																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE autorimessa																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Bonno	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			A X	B 	C 	PARTI COMPLEMENTARI			A X	B 	C 	COBERTURA			A X	B 	C 	INTERNO			A X	B 	C 	UMIDITÀ			A Inesistente	B Tracce	C Rilevante	GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE									D.M.4.1.1957 PRG 1969 NA art.11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA									P.P.R.C.																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVIII-XIX																		Edificio rustico per autorimessa, isolato. Interno al lotto di pertinenza all'edificio di cui alla scheda 3016. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di due piani. Copertura piana.																										
TRASFORMAZIONI																		STRUTTURE E MATERIALI																										
																		Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi. Solai in legno. Scale in pietra. Contorni aperture in pietra arenaria. Copertura a terrazza praticabile con parapetto parte in muratura e parte in ferro interrallato da pilastri in pietra.																										
CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RF																										
Il portone dell'autorimessa, ad arco a tutto sesto, si apre nella parte che sporge leggermente, per meno della metà dalla fronte principale dell'edificio. I contorni dell'arco sono semplici mentre quelli della finestra quadrata che lo sormonta hanno una fascetta perimetrata in risalto. Davanzale (?)																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																										
																		OSSERVAZIONI																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI vedi scheda 3016																		REDATTA DA																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		CONTROLLATA DALLA SANDRO TANGELINI ARCH. 20 FEB. 1978																										
Si deve proteggere il contesto interno SI NO									REVISIONATA DA																																			
Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																																												



(f=) semplice. All'estremo opposto, nicchia alta quasi quanto la costruzione a sezione semicircolare con semicalotta di raccordo all'arco a tutto sesto conformato da bugne di altezza costante ma di due lunghezze, disposte alternate. La superficie interna della nicchia è ricoperta di pietre irregolari di brescina.

La nicchia è in asse con l'androne dell'edificio di cui alla scheda 3016. Fra la nicchia e il portone dell'autorimessa vi è una morticina architravata, con sopraluce ad arco, che dà accesso alla scala.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA