



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>									<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>												<b>MONUMENTI</b>																				
DENOMINAZIONE <b>EDIFICIO RESIDENZIALE</b>									EPOCA <b>Sec.XIV</b>												NUMERO SCHEDA																				
LOCALITÀ <b>Città Alta</b>									VIA Donizetti												N. CIV. <b>11</b>																				
CATASTO <b>Com.Cens.Bergamo città Pg.5 MP.920-1331</b>																					<b>0203102</b>																				
PROPRIETÀ <b>privata</b>									USO ATTUALE <b>abitazione</b>																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono	B	C	STRUSTRUTURA PORTANTE			X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI			X	B	C	COBERTURA			X	B	C	INTERNO			X	B	C	UMIDITÀ			A Inadatto	B Tracee	C Rilevante	GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11																		3																				
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>Sec.XIV</b>									Edificio di civile abitazione in cotta. Corpo semplice a pianta rettangolare con appendice sul lato ad est. Altezza di cinque piani. Due aperture per piano. Ingresso a valle. Tetto a due falde. Altana abitabile.												STRUTTURE E MATERIALI Muratura del pianterreno in conci quadrati di pietra con faccia a vista martellinata. Muratura del primo piano, e di parte del secondo in pietre più o meno squadrare con faccia a vista a spacco di cava. Sopra le finestre del primo piano archi di scarico in mattoni piani in faccia a vista. Per il resto muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi. Volte (→)																				
TRASFORMAZIONI <b>Sec.XVI Ristrutturazioni</b>																					CARATTERISTICHE PARTICOLARI Porta d'ingresso ad arco ribassato. A monte arco a sesto acuto ridotto a finestra con parapetto in pietra irregolari a faccia a vista. Nel parapetto si apre una finestra quadrata che aerea il sotterraneo. Sopra la porta, ma spostata a sinistra, una piccola finestra rettangolare, con strombatura esterna (°)																				
ec.XX 1953. Messa in luce dell'arco a sesto acuto su via Donizetti e sistemazioni al pianterreno.																					PROPOSTE DI RESTAURO																				
963 restauro prospetto e sistemazioni interne.																																									
PROPRIETARIO ATTUALE																					UTILIZZAZIONE PROPOSTA <b>L'attuale</b>																				
BIBLIOGRAFIA																					OSSERVAZIONI Per gli elementi murari rilevati al pianterreno, questo edificio faceva parte, in origine, dello stesso (X)																				
DOCUMENTI ANNESSI <b>Vedi scheda 0203101</b>																					REDATTA DA																				
																					CONTROLLATA DA <b>SANDRO ANGELINI ARCH.</b> IL <b>28 APR. 1978</b>																				
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici + fotografie																					REVISIONATA DA																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9															



(2) Solai in legno. Contorni finestre parte in arenaria, e parte dipinti, su intonaco, in grigio. Scale in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno.

(\*) illumina le scale. Le finestre ai piani superiori non sono allineate con le aperture del pianterreno. Quelle al primo piano hanno contorni strombati e davanzale sagomato. Quest'ultimo si ripete per le finestre agli altri piani, mentre i contorni al secondo piano sono in pietra semplici ed al terzo e al quarto sono soltanto dipinti in grigio su intonaco.

Tra le finestre del terzo e del quarto piano cavità ovale in senso verticale.

(X) complesso con l'edificio a monte di cui alla scheda 0203101.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA