COMUNE DI BERGAMO — INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI — MONUMENTI

DENOMINAZIONE: EDIFICIO RESIDENZIALE — EPOCA: Sec.XIV-XV

LOCALITÀ: Città Alta — VIA: Donizetti — N. CIV.: 15

CATASTO: Com.Cens.Bergamo città Fg.1 MP.923

PROPRIETÀ: privata — USO ATTUALE: abitazione

NUMERO SCHEDA: 0 2 0 3 1 1 2

STATO DI CONSERVAZIONE: A Buono, B Mediocre, C Cattivo — STRUTTURA PORTANTE: A B C — PARTI COMPLEMENTARI: A B C — COPERTURA: A B C — INTERNO: A B C — UMIDITÀ: A Inesistente, B Tracce, C Rilevante — A B C

GRADO: 3

PROTEZIONE ESISTENTE: D.M.4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11

PROTEZIONE PROPOSTA: P.P.R.C.

DATI CRONOLOGICI

EPOCA DI COSTRUZIONE: Sec.XIV-XV

Ambienti al pianterreno a nord prospi-
cienti via Donizetti.

TRASFORMAZIONI: Sec.XVIII

Ristrutturazione degli ambienti al pian
terreno e costruzione dell'edificio.
Sec.XX 1953 e seguenti.
Sistemazioni varie.

PROPRIETARIO ATTUALE

BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI ANNESSI

Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica

DATI TIPOLOGICI

Edificio di civile abitazione in corti
na con ingresso da via Donizetti a cui
è collegato da ambienti al pianterreno
coperti con volte ribassate.Corpo dop-
pio con pianta ad "L".Altezza di due
piani della parte ad ovest e di quattro
piani la restante parte. Tetto a due
falde del corpo basso ed a padiglio-(*)

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Il;portale d'ingresso, su via Donizet-
ti è di modeste proporzioni, ad arco a
tutto, sesto con contorni semplici in
pietra e con conci in chiave, all'impo
sta dell'arco e alla base dei piedrit-
ti,in lieve aggetto. I locali a nord
del pianterreno sono coperti con volte
ribassate,una delle quali ha lunet-(*)

CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Ambienti con volte. Affresco sulla pa-
rete a nord del corpo piùbasso. Corti-
le dell'edificio a nord di cui alla
scheda 3103. Giardinetto.

Si deve proteggere il contesto interno: N SI 80

Si deve proteggere il contesto esterno: N SI 81

DATI TECNICI

STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista di
pietre e mattoni,intonacata, con
traversi e montanti in legno.Archi.
Volte. Solai in legno.Scale in gra-
niglia.Contorni aperture inparte in
arenaria ed in parte in legno.Tetto
con orditura in legno e manto di
coppi. Sporgenza di gronda con in-
tradosso prizzontale in assito di
legno.

PROPOSTE DI RESTAURO

UTILIZZAZIONE PROPOSTA: L'attuale

OSSERVAZIONI

REDATTA DA — IL

CONTROLLATA DA: SANCRO ANGELINO ARCH. — IL: 28 APR. 1978

REVISIONATA DA — IL



(*) ne del corpo alto.

(*) te sui lati su cui è immostata
x Porte interne con contorni in pietra. Il prospetto a sud, sul giardino, è molto modesto e le aperture hanno contorni in pietra od in legno.

ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA