



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>AUTORIMESSA</b>																		EPOCA <b>Sec.XX (dopo 1940)</b>									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>Città Alta - S.Giacomo</b>																		VIA <b>Viale delle Mura</b>									N. CIV.																	
CATASTO <b>Com.Cens.Bergamo città Fg.5 MP.1003</b>																											<b>02032028</b>																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>autorimessa</b>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Modico C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COPERTURA			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			GRADO			6		
PROTEZIONE ESISTENTE <b>D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.art.11</b>																																												
PROTEZIONE PROPOSTA <b>P.P.R.C.</b>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <b>1977-78</b>																		Corpo di fabbrica seminterrato prospiciente la pubblica via. Pianta irregolarmente rettangolare. Un piano. Copertura piana con giardino pensile. Serie di box allineati, collegati da corsie. Illuminazione mediante lucernari rettangolari.									STRUTTURE E MATERIALI <b>Struttura completamente in cemento armato. Il muro a sud in corsi irregolari di pietre locali. Parapetto con lastre di arenaria.</b>																	
TRASFORMAZIONI <b>Il muro di contenimento a sud è stato in parte demolito e ricostruito con un ampio ingresso rettangolare dell'autorimessa. Il giardino è stato sbancato pressoché completamente.</b>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <b>Muro di sostegno a sud fondato su basi volti a botte.</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Se ne propone la demolizione per liberare alla vista le mura medioevali.</b>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <b>L'edificio è addossato alle poche arcate superstiti della cinta romano-medioevale, occludendole per circa metà della loro altezza. Antistante il muro a sud, striscia di prato a filo strada.</b>									UTILIZZAZIONE PROPOSTA <b>Giardino</b>																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <b>L'autorimessa è collegata agli edifici soprastanti da un ascensore che attraversa le mura medioevali.</b>									REDATTA DA									IL								
DOCUMENTI ANNESSI <b>Vedi scheda 0203202.</b>																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									CONTROLLATA DA <b>SANDRO ANGELINI ARCH.</b>									<b>8-AGO. 1978</b>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									REVISIONATA DA									IL								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

