



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>Sec. XVI</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA' <u>Città Alta - S.Giacomo</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		N. CIV. <u>10</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 992</u>																																				<u>0 2 0 3 2 1 0</u>		
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			☐ A Buono ☐ B Mediocre ☐ C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			☒ A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			☐ A ☒ B ☐ C			COBERTURA			☒ A ☐ B ☐ C			INTERNO			☒ A ☐ B ☐ C			UMIDITA'			☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI, su preesistenze del XIV secolo.</u>																		Palazzetto di forma irregolare, in cortina. 4 piani +ammezzato e seminterrato a valle. Tetto a falda. Il fronte su strada, simmetricamente composto ha una alta zoccolatura bugnata comprendente il P.T. e l'ammezzato nella quale si aprono 3 ingressi. Essi sono arcuati, (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Contorni delle aperture, bugnatura, scale, in arenaria. Fronti intonacati. Gronda, mensole e alcuni contorni, in intonaco.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Rimpicciolite le aperture dell'ultimo piano del fronte su strada.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord: bugnatura e contorni degli ingressi a disegno geometrico. Grande cornicione modanato molto sporgente. I piani superiori, così come il fronte sud, hanno le finestre inquadrare in lesene di varie fogge, di gusto manieristico. I fronti sono attraversati da marcapiani. Le gronde sono sorrette da serie di mensole scanalate.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Idrorepellenti alle parti in arenaria.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>I piani bassi del fronte sud prospettano su terrazze di bassi corpi di fabbrica.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>		
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>L'ingresso arcuato a ovest del fronte su strada serve ad un edificio addossato a sud.</u>		
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.schede n.0203211-12.</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>IL</u>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9		

