



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XVI-XVIII																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta - S.Giacomo																		VIA S.Giacomo																		N. CIV. 14																	
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 991																																				0 2 0 3 2 1 3																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COFERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			2											
PROTEZIONE ESISTENTE D.N. 4/1/57 PRG 1969/ N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVI su preesistenze del XV sec.																		Edificio in cortina di forma allungata con cortile a sud. Tetto a falde. 4 piani. Il fronte su strada ha al P.T. un ingresso laterale arcuato e aperture rettangolari inferriate. I piani superiori sono simmetricamente composti con finestre rettangolari. Due balconi(*)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno, volte in mattoni. Manto in coppi. Fronte nord tutti i contorni e i balconcini in arenaria. Sul cortile: pilastri del portico in arenaria; balaustre sul fronte sud e puntone della gronda in legno.																	
TRASFORMAZIONI Ristrutturazione del fronte sud nel XVIII secolo. Nel 1975 restaurati i locali cantina e il fronte del P.T. su strada.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: P.T. brani di muratura e di aperture mediovali. Portalino con rinfilanchi bugnati. 1°P. balconi con balaustra in pietra traforata a motivi geometrici-decorativi; piana semicircolare. Androne con volte a crociera. Fronti sul cortile: pilastri del portico scolpiti con fini decorazioni a bassorilievo. Al 2°P.(2)																		PROPOSTE DI RESTAURO Difendere adeguatamente i parapetti in pietra dei balconcini su strada.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Piccolo cortile porticato a sud con locali sottostanti.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI L'androne e il cortile servono anche l'edificio addossato a sud. I vani di cantina e quelli sotto al cortile sono adibiti ad (*)																	
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0203214.																		Si deve proteggere il contesto interno SI																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno SI																		CONTROLLATA DA 8-AGO-1978																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

