



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE ANNESSI ALLA CASA COLLEONI																		EPOC Sec.XIII-XVIII																		NUMERO SCHEDA 0 2 0 3 2 1 5																	
LOCALITÀ Città Alta - S.Giacomo																		VIA S.Giacomo N. CIV. 20																																			
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Pg.4 MP.990																																																					
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COBERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Insufficiente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO 3														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4.1.1957 PRG.1969 N.A.Aart.11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIII																		Edifici di civile abitazione a corpo doppio rettangolare. Altezza tre piani più sottotetto più piano sotterraneo. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Solai in legno e in materizio armato. Volte e scale in cemento armato. Tetto in legno e manto di coppi. Gronda cassettonata in legno.																	
TRASFORMAZIONI Sec.XVIII rifacimenti e modificazioni strutturali e agli inizi del sec.XX, soprattutto nella parte orientale.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte su strada: su elementi medioevali finestre in arenaria con cappello. Sgarbata apertura di autorimessa al pianterreno. Trigramma bernardiniano sopra la porta architravata. Fronte sulle Mura non significativo, con recenti aperture.																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo a seconda del grado di protezione.																	
Ristrutturazione dei piani superiori dopo il 1950.																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Giardinetto a terrazze e pendii verso sud/est. Piccolo giardino terrazzato a ripida pendenza verso le mura.																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda n. 0203246																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CAV. CONTROLLATA DA ANDRO ANSELMI ARCH. 8 AGO. 1978																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

