



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																			
COMUNE DI BERGAMO																				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																				EPOCA XVIII-XX(dopo il '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITA Città Alta - S.Giacomo																				VIA S.Giacomo										N. CIV. 20a-22-22a									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 984																														0 2 0 3 2 1 7									
PROPRIETA privata																				USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE					STRUTTURA PORTANTE					PARTI COMPLEMENTARI					COPERTURA					INTERNO					UMIDITA					GRADO									
A Buono B Medio C Cattivo					X B C					A B C					A X C					X B C					A Inesistente B Tracce C Rilevante					A X C					3				
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969, N.A. art. 11																																							
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																							
DATI CRONOLOGICI																				DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVIII su praesi- stenze.																				Edificio in cortina. Pianta a "L". Tet- to a falde. 4P.+cantine seminterrate. Su strada: a P.T. tre portali arcuati (uno ad arco ribassato d'accesso a un gara- ge). Piani superiori finestre rettango- lari simmetricamente disposte (solo al 1°P. balconcino laterale).Fronte sud:(CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord con zoc- colatura: i portali con resta; uno con trigramma bernardiniano graffito in chiave. Balconcino con sottile lastra di beola e ringhiera panciuta. Una piccola apertura di cantina si affaccia nel passaggio a est, con contorni in matto- ni. Stretto accesso arcuato alle canti- ne. CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A sud piccolo corti- le rettangolare in comune con l'edifi- cio attiguo a sud.										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Sol- lai in legno e cemento. Fronti intor- nacati. Quasi tutti i contorni in arenaria. Fronte nord: balconcino in beola. Fronte sud: balconi in C.A)Cortile in mattonelle di gres. PROPOSTE DI RESTAURO Fronte nord: cavi elet- trici deturpanti da nascondere. Fron- te ovest: da ricomporre. UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale. OSSERVAZIONI Data la limitatezza delle dimensioni del cortile su cui l'edi- ficio si affaccia, possono essere previsti anche interventi di demoli- zione. REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 8 AGO. 1978 CONTROLLATA DA IL REVISIONATA DA IL									
TRASFORMAZIONI Nel XX sec. dopo il 1940, riformati gli interni; su strada aper- to un nuovo ingresso per un garage; sul fronte sud costruiti i balconi.																																							
PROPRIETARIO ATTUALE																																							
BIBLIOGRAFIA																																							
DOCUMENTI ANNESSI																																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																							
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9																			

