



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		LOCALITÀ <u>Città Alta - S.Giacomo</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII-XIX-XX(dopo '40)</u>									NUMERO SCHEDA																										
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 984</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>									N. CIV. <u>24</u>									0 2 0 3 2 1 8																																			
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COBERTURA			A X C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																		PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																											3																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII su strutture preesistenti. Corpo B del XIX secolo.</u>																		Edificio addossato ad altri edifici. Formato da due corpi di fabbrica: <u>Corpo A: a est, tetto a mezzo padiglione. Pianta rettangolare, 4P. Fronte sud con una finestra rettangolare per piano. Corpo B: a ovest, tetto a falde e piano, pianta rettangolare, 3 piani. (°)</u>																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto in legno. Manto in coppi. Solai in legno e cemento. Fronti intonacati. Fronte nord: zoccolatura in intonaco rustico; contorni in arenaria. Terrazza in cemento. Fronte sud: corpo B: finestre con telai in ferro. In cortile: rampa in cemento con masselli in arenaria.</u>																																			
TRASFORMAZIONI <u>Trasformati dopo il 1940 i fronti rivolti a sud e parecchi ambienti interni. Circa della stessa epoca è la formazione del terrazzo a nord.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord: a P.F. tracce di antica muratura in pietra squadrata. Portale con stemma in chiave. Zoccolatura. 1°P. finestre dai contorni in pietra sguinciati. Fronte sud: aperture senza contorni.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Ricomporre i fronti sud. Date le modeste dimensioni del cortile su cui prospetta, possono essere previsti interventi di demolizione.</u>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Piccolo cortile a nord in comune con l'edificio attiguo a nord. Dal cortile una breve rampa gradinata scende ad un accesso rettangolare e al vano scale.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale. NE.</u>																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Usa un passaggio coperto dell'edificio attiguo a ovest per raggiungere via S.Giacomo.</u>																		REDAZIONE																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																		REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> NO																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					

