



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta - S.Giacomo</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		N. CIV. <u>28</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 982-983</u>																																				<u>pppppppp</u>																	
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ X ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ X ☒ C ☐			COFERTURA			A ☐ X ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevanti			A ☐ X ☒ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969/ N.A. art; 11</u>																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII su preesistenze.</u>																		Edificio in cortina, formato da due corpi di fabbrica. 4 e 5 piani. Corpo A: tetto a due falde. Fronte nord: a P.T. accesso ad arco ribassato ad un passaggio coperto gradonato che smista l'accesso agli edifici non su strada. Ingresso centrale ad arco trapezio. (°)																		STRUTTURE E MATERIALI Corpi A e B: muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Passaggio coperto con rampa in mattoni pieni e masselli d'arenaria. Scale interne in arenaria. Pianerottoli e androne in cotto. Parete obliqua di raccordo tra i due corpi A e B in mattoni pieni.																	
TRASFORMAZIONI <u>Tra la fine del sec.XIX e l'inizio del XX, costruita la parete pensile di raccordo tra i due corpi di fabbrica.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI: <u>Passaggio gradonato con parete ovest in pietre a vista disposte in corsi abbastanza regolari. Volta a botte ribassata. Fronte nord: ingresso principale e finestre dai contorni poco lavorati. Ultimo piano finestre con barrierine metalliche. Nell'androne antico ingresso dai contorni in mattoni.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Eliminare la parete di raccordo tra i due corpi di fabbrica. Sostituire i contorni troppo erosi.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		<u>Piccolo cortile interno.</u>																		<u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Data la limitatezza delle dimensioni del cortile su cui si affacciano tanti edifici, possono essere previsti anche interventi di demolizione (&)</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

