



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI-XX(dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - S.Giacomo</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		N. CIV. <u>28a-30</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 981</u>																																				0 2 0 3 2 2 1																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>laboratorio - residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A X C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A X C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: NA. art. 11</u>																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio in cantina; pianta irregolare. Tetto a falde; 3P.+sottotetto. Fronte nord: a P.T. 2 portali arcuati a pieno centro: quello laterale d'accesso al vano scale e con piccolo sopraluce; una piccola finestra strombata. Piani superiori: finestre rettangolari simmetriche (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte su strada: contorni in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Nella seconda metà del secolo XX ristrutturato il fronte sud. Sul fronte nord ampliata e modificata l'apertura d'accesso al laboratorio.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord: portale d'ingresso arcuato sormontato da cornice modanata. Portale a bugne con stemma in chiave; rinfianchi in pietra con motivo a fiore a bassorilievo. Gronda con travetti a vista.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Fronte nord: deviare fili elettrici. Fronte sud da ricomporre.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A sud stretto cavetto (non di pertinenza dell'edificio).</u>																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> NO																		REDAATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8-Ago. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> NO NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8-Ago. 1978</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

