



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA XVII-XIX-XX(dopo '40)										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Città Alta - S.Giacomo										VIA S.Giacomo										N. CIV. 32-32A									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 980																				0 2 0 3 2 2 2									
PROPRIETÀ privata										USO ATTUALE residenza																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A B C		COPERTURA		A B C		INTERNO		A B C		UMIDITÀ		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A B C		GRADO			
PROTEZIONE ESISTENTE		D.M. 4/1/57		PRG 1969, N.A. art. 11																						3			
PROTEZIONE PROPOSTA		PPRC																											
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.										Edificio in cortina; pianta irregolare. Tetto a falde; 4 piani. Fronte nord ad andamento spezzato, seguendo il percorso della strada. A P.T. ingresso laterale ad arco a pieno centro e accesso garage ad arco ribassato. Piani superiori simmetricamente composti da finestre (o)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord contorni in arenaria (garage in intonaco). Zoccolatura in intonaco rustico. Fronte sud: balconi in pietra (intonacata). Terrazze in cemento con ringhiere di ferro. Scale in pietra.									
TRASFORMAZIONI Nel XIX secolo l'edificio è stato unito e uniformato a quello attiguo a ovest. Nel XX sec. è stato parzialmente avanzato il fronte sud (parte senza ballatoi), modificate delle aperture sullo stesso, occupato il cortile. Sul fronte nord aperto l'accesso al garage.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: portale d'ingresso bugnato; pietra con stemma sopra alla chiave di volta. Semplici contorni delle finestre uniformati a quelli dell'edificio attiguo a ovest. Fronte sud: ballatoi su mensole in pietra (intonacate). Finestre di recente trasformazione con tapparelle. Gronda cassettonata a riquadri. Aperture senza /contorni.										PROPOSTE DI RESTAURO Modificare il serramento (avvolgibile in metallo) del garage. Ricompattare il fronte sud nelle forme ottocentesche liberando il (&)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
										A sud piccolo cortile ora totalmente occupato da corpo di fabbrica a un piano con terrazza sovrastante.										L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI L'edificio è strettamente collegato con l'attiguo a ovest.									
DOCUMENTI ANNESSI																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										REDATTA DA IL									
										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 8 AGO. 1978									
																				REVISIONATA DA IL									

