



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>XVI-XIX-XI(dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta- S.Giacomo</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		N. CIV. <u>38</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 977</u>																																				0 2 0 3 2 2 5																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buone B Melliori C Cattive			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			B B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			B B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																											3																				
PROTEZIONE PROPOSTA			PPRC																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI.</u>																		Edificio in cortina. Pianta rettangolare con cortile interno. 2 e 3 piani. Tetto a più falde. Fronte su strada 2P. +sottotetto simmetricamente composti. Al P.T. portale centrale e piccole finestre inferriate. 1°P. finestre rettangolari; piccole e strette aperture nel(°)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Tetto e solai in laterizi armati. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Zoccolatura, marcapiano in malta. Balconi in pietra.																	
TRASFORMAZIONI <u>Completa trasformazione agli inizi del XIX sec. quando viene unito all'edificio attiguo a sud-ovest. Ristrutturazione interna attualmente in corso.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte su strada: bugnatura liscia in intonaco per tutto il P.T. terminante con fascia marcapiano. Portale a bugne. Fronte valle: balconi con ringhiere neoclassiche.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte verso le mura piccolo giardino sorretto da alto muro in pietrame.</u>																		OSSERVAZIONI <u>E' unito all'edificio a sud-ovest. Il muro di sostegno del giardino si trova sul tracciato della cinta fort. cata medioevale.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u>																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>IL</u>																	
																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

