



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIX-XX (dopo '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - S. Giacomo</u>																		VIA <u>S. Giacomo</u>																		N. CIV. <u>40</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 977</u>																																				0 2 0 3 2 2 6																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COBERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA <u>FPRC</u>																																				3																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>S.c. XIX, su preesistenze.</u>																		Edificio in cortim. Pianta a "L" con cortiletto chiuso. 3P. Tetto a più falde. Fronti simmetricamente composti. Su strada due portalini arcuati a P.T. di cui quello a monte è l'ingresso. 1° e 2°P. finestre rettangolari; piccole e strette nel sottotetto. Fronte verso (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in mattoni. Tetto e solai in laterizi armati. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Zoccolatura e marcapiano in malta. Scale in arenaria.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Ristrutturazione interna attualmente in corso. Sul fronte sud sono stati demoliti i balconi.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte su strada: la zoccolatura a bugnatura liscia comprende tutto il P.T. e termina in una fascia marcapiano. Semplicissimi contorni dei portalini. Ringhiere dei balconi (ora smontate) neoclassiche.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Fronte mura: ricollocare i balconi con le ringhiere originali.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Piccolo cortile a sud-ovest che serve specialmente il palazzo Medolago.</u>																		UTILIZZAZIONE PREVISTA <u>A</u> <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>All'inizio del XIX sec. è stato unito e uniformato all'edificio attiguo a monte.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REVISIONATA DA IL																	

