



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII-XX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - S. Giacomo</u>																		VIA <u>le delle Mura</u>																		N. CIV. <u>38</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mpL 968</u>																																				0 2 0 3 2 2 8																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>nessuno</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ X ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☐ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M. 4/1/57</u>			PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>																														3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Fine sec. XVIII.</u>																		Edificio addossato ad altro edificio. Pianta irregolarmente a "U". 2P. Tetto a più falde. Fronti esterni verso le mura: a P.T. accessi all'edificio rettangolare e accesso al cortile ad arco ribassato. 1°P. serie di finestre rettangolari. Fronti sul cortile: serie di aperture rettang.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti parzialmente intonacati. Contorni aperture in arenaria. Apertura ad arco ribassato in mattoni intonacati. Zoccolatura in intonaco rustico. Spazio libero in terra battuta e ghiaia.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Decorazioni esterne inizio sec. XX. Attualmente in ristrutturazione.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>/ aperture rettang. Fronte est: al 1°P. piccola apertura arcuata con arco e una spalla in mattoni. L'altra spalla in pietre e soprastante brano di modanatura formata da mattoni variamente disposti. L'intonaco ormai quasi del tutto scomparso è dipinto a motivi geometrici. Fascia del sottogrono dipinta a ovuli.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Antistante il fronte est e a livello del viale delle Mura, ampio spazio libero delimitato da cancellata verso la strada.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Davanti all'ingresso arcuato si trovano due pinnacoli di palazzo Medolago in pietra bianca.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANURD ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☐ NO ☐																		CONTROLLATA DA <u>SANURD ANGELINI ARCH.</u> IL <u>8 AGO. 1978</u>																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☐ NO ☐																		REVISIONATA DA <u></u> IL <u></u>																	

