



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>RESTI DELLE MURA MEDIOEVALI dette "GLI ANDITI"</u>																		EPOCA <u>Sec. III-XIII</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta n.5-7-9-11-11a</u> N. CIV. <u>13-15-17</u>																		0 2 0 3 3 0 2								
CATASTO <u>COM.Cens. Bergamo città</u> <u>Fg.5</u> <u>MP. 29-30-31-32</u>																																												
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>muri di sostegno e di contenimento</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			XX ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u>																		PRG <u>1969</u>																		NA art.11								
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Di probabile fondazione tardo imperiale (sec.III) rafforzate durante i secoli successivi assunsero l'aspetto attuale all'inizio del sec.XIII</u>																		Struttura fortificata antica (mura di città) costituita da una serie continua di arcate di varia foggia e dimensioni. Ottima la fattura muraria.																		STRUTTURE E MATERIALI								
TRASFORMAZIONI: <u>Il tratto in oggetto rimase sostanzialmente integro nel corso dei lavori di costruzione delle mura venete. Il consolidarsi della residenza a ridosso della muraglia determinò la perdita (in epoche diverse) di gran parte della struttura absidata. Nei sec.XIX e XX con l'acquisizione privata dei terreni a sud queste strutture vennero(x)</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Il tratto corrispondente alla casa Pesenti-Agliardi presenta resti di strutture absidate.</u>																		Struttura in pietra locale. Arcate intonacate.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Verifica e restauro delle nicchie absidate (in parte internate). Demolizioni delle superfetazioni.								
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				Muri di confine								
BIBLIOGRAFIA <u>F.Caccia 1748 pag.161</u> <u>A.Mazzi "Le vicinie di Bergamo" 1894</u> <u>L.Angelini "Il volto di Bergamo" (°)</u>																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Sotto i volti è sita la via degli anditi che doveva corrispondere alla strada di ronda.</u>																		OBSERVAZIONI <u>L'antica strada medioevale che si snodava rasente il muro è oggi privatizzata risultando occupata dai vari frontisti.</u>								
DOCUMENTI ANNESSI <u>vedi scheda n° 0203319</u>																		SI deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐																		REDATTA DA								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		SI deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>23 MAR. 1975</u>								
																																				REVISIONATA DA								

