



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																					
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIV-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA' Città alta - Porta Dipinta																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 27																																			
CATASTO Com.Cens. Bergamo città FG. 5 MP. 1034-143																																				0 2 0 3 3 0 4																																			
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			X ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☐ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Insistente B ☐ Trans C ☐ Rilevante			X ☐ B ☐ C ☐			GRADO																																
PROTEZIONE ESISTENTE			DM. 4.1.1957			PRG 1969			N.A. art.11																											2																																			
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																																							
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																			
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIV																		Edificio a testata di cortina. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 3 e 4 P. Fronte nord a filo strada 3 p.: a P.T. due arcate (tamponate) ad arco ribassato in pietra; 1° e 2° P. finestre rettangolari; al 2° P. con balconcino poco aggettante. Fronte est: tre (2)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto in legno. manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni, piani e mensole dei balconi, gradini dell'ingresso in arenaria. Piazzola a est acciottolata; muretto coperto da lastre d'arenaria. Spazio a sud lastricato a palladiana; muro di sostegno in pietra a vista.																																			
TRASFORMAZIONI Nel XIX sec. sopraelevazione di un piano e completa ristrutturazione sia interna che esterna. Agli inizi degli anni '60 ristrutturazione degli spazi esterni (ricavato un garage sotto la piazzetta ad est); aperti stretti finestrini sul fronte est; edificata la stretta intercapedine a ovest; ampliato verso sud lo spazio libero a sud.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte nord: a P.T. muratura in pietra a vista nella quale spiccano le arcate a bugne con bindello, la loro tamponatura è in pietrame disposto in corsi regolari. Angolo in pietre squadrate; a ovest angoli in pietra ricoperta da lastre d'arenaria. A est piccola nicchia in mattoni. Al 2° P. (°)																		PROPOSTE DI RESTAURO Sostituire la pavimentazione a palladiana.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A est piccola piazzola in leggera pendenza delimitata da muricciolo. Antistante il fronte sud spazio di forma irregolare sorretto da un muro di contenimento e coronato da ringhiera.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA l'attuale -residenza																																			
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI Lo spazio aperto a sud permette la comunicazione fra la via e il giardino dell'edificio a monte.																		REDAITTA DA																																			
DOCUMENTI ANNESSI Vedi scheda																		Si deve proteggere il contesto interno																		Si deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 23 MAR. 1976																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA																																			

