



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		(prima e dopo il '40)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città alta - Porta Dipinta</u>																		EPOCA <u>sec.XVIII eXX</u>																		0 2 0 3 30 56																	
CATASTO <u>Com. Cens. Bergamo città - FG.5 MP. 1027</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		M. CIV. <u>25 A</u>																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			XA B C			PARTI COMPLEMENTARI			XB C			COPERTURA			AB C			INTERNO			XB C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			XB C			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE			DM. 4.1.1957			PRG 1969			N.A. art.11																								2																				
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																																																		
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>sec.XVIII</u>																		Edificio in cortina. Pianta rettango-																		STRUTTURE E MATERIALI																	
su preesistenze																		lare. Petto a mezzo padiglione/ Tre																		Muraturain pietrame e mista. Tetto																	
																		piani. Fronti simmetricamente composti																		e solai in laterizi armati. Manto																	
																		P.T.:il fronte ovest (prospettante sul																		in coppi. Fronti intonacati.F ine-																	
																		cortile dell'edificio asud) è compo-																		stre del fronte ovest in arenaria.																	
																		sto a serliana con due ampi accessi																		Altre finestre,lesene, cornici, log-																	
																		ai lati e, nella specchiatura (2)																		gia e gronda in graniglia.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																																			
																		P.T.: sul cortile composizione a ser-																																			
																		liana su semplici lesene. Finestra																																			
																		centrale originale con timpano trian-																																			
																		golare e contorni modanati. Fronte																																			
																		nord: il P.T. è delimitato da 2lesene																																			
																		bugnate che riprendono il motivo del																																			
																		muro attiguo a ovest.Al 1°P. alta fa-																																			
																		scia modanata marcadavanzale (°)																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				l'attuale -residenza																	
																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Ha l'accesso dal cortile dell'edifi-																	
																																				cio attiguo asud ,essendo parte del-																	
																																				la medesima unità immobiliare. (xx)																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>Vedi schede</u>																																				REDATTA DA																	
																																				IL																	
																																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
																																				23 MAR. 1976																	
																																				REVISIONATA DA																	
																																				IL																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

