




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XVI-XX(d.1940)</u>				NUMERO SCHEDA															
LOCALITA' <u>Città alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>				N. CIV. <u>19-25</u>				0203307											
CATASTO <u>Cpm.Cens. Bergamo città F.5 MP.1026</u>																																					
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cautivo		STRUTTURA PORTANTE		X ☐ B ☐ C ☐		PARTI COMPLEMENTARI		X ☐ B ☐ C ☐		COPERTURA		X ☐ B ☐ C ☐		INTERNO		X ☐ B ☐ C ☐		UMIDITA'		A ☐ Insufficiente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante		X ☐ B ☐ C ☐		GRADO		2									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>DM. 4.1.1957</u>																		PRG <u>1969</u>				NA art.11															
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec.XVI</u>																		Edificio in cortina. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a una falda 3°e4°P.più sottotetto. Fronte nord, su strada, a 3 piani più sottotetto: a P.T serie di aperture arcuate a pie no centro, due delle quali ingressi. 1°e 2°P. finestre rettangolari, sottotetto: finestre quadrate. Fronte (2)										STRUTTURE E MATERIALI: Muratura in pietrame e mista.Tetto e solai in laterizi armati. Manto in coppi.Fronti intonacati. Finestre rettangolari. Portali d'ingresso su strada, marcadavanzali in arenaria; finestre sottotetto e finestre arcuate su strada in malta. Fronte est:cornici,lesene, finestre in graniglia. Portalino centrale in zandobbio.									
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI										PROPOSTE DI RESTAURO									
Nel XX sec. composto il fronte est e ristrutturato completamente l'interno; riformate le tre aperture arcuate sul fronte nord con contorni in malta.																		Fronte su strada: portale principale dai contorni bugnati e stemma scolpito sulla chiave di volta; rinfianchi scolpiti a rami d'ulivo; cimasa modanata. Finestre arcuate dai contorni copiati da quelli del portale, cornice marcavanzale al 1°P. Fronte est: a P.T. le tre arcate (2)										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										1'attuale - residenza									
BIBLIOGRAFIA																												OSSERVAZIONI									
																												L'ingresso su strada è utilizzato anche dagli edifici prospettanti sul cortile a est. Non è stato (xx)									
DOCUMENTI ANNESSI <u>Vedi schede</u>																												REDATTA DA									
																												CONTROLLATA DA <u>SARINO ANGELINI ARCH.</u>									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																												REVISIONATA DA									
																												23-MAR-1976									



- (^) est:pianterreno simmetricamente composto;
tre arcate su selene racchiudano l'ingresso
centrale e due finestre rettangolari.
1°, 2° e 3° P.: una sola finestra rettango-
lare laterale. Sottotetto con altana.
- (°) sulle semplici lesene, l'alta cornice e le
finestre timpanate, sono state ricavate
dall'uniformazione dei fronti sul cortile.
- (xx) possibile visitare l'interno.