



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVIII - XX</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>17</u>																	
CATASTO <u>Com. Cens. Bergamo città FG.5 MP.1023¹ - 1024 - 1025</u>																																				0 2 0 3 3 9 8																	
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C			COOPERFURA			A ☐ B ☐ C			INTERNO			A ☐ B ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inquinamento B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO																	
																																	2																				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4.1.1957 PRG 1969 NA art.11</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVIII</u>																		Edificio incorniciato. Pianta rettangolare. Tetto a falde - 4 piani più sottotetto. Il fronte nord, su strada, è simmetricamente composto da aperture rettangolari. Al P.T. l'ingresso centrale e due finestre laterali inferriate. Al 1° e 2° P. serie continua di finestre. Al 3° P. serie di porte (-2)																		STRUTTURE E MATERIALI																	
su pressistenze																																				Muratura in pietrame e mista. Tetto e solai in cemento armato e laterizi. Manto in coppi. Contorni, zoccolatura, mensole, balcone, gronda in arenaria. Ingresso in Zandobbio; pianta balcone in beola. Fronte nord intonacato.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
Completa ristrutturazione interna																		Al P.T. zoccolatura in lastre di pietra terminante col marcadavanzale del 1° P. Davanzali delle finestre con finte mensoline. Inferriate e ringhiera del balcone a motivi geometrici moderni. Gronda con mensoline e decorazione a greca.																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Cortile addossato al fronte sud.																		l'attuale - <u>residenza</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
																																				Non è stato possibile accedere al cortile che permette l'accesso anche all'edificio prospettante (°)																	
DOCUMENTI ANNESSI <u>Vedi scheda</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ ☒																		REDATTA DA																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ ☒																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> <u>23 MAR. 1976</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

