




COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Palazzo ex Grunelli-Pedrocchi ora PESENTI</u>										EPOCA <u>sec. XIV-XVI-XVIII</u>										NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>										VIA <u>Porta Dipinta</u>										<u>0203310</u>		
CATASTO <u>Com. Cons. Bergamo città FH.5 MP. 1012-2641-2618</u>																						
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>residenza</u>												
STATO DI CONSERVAZIONE		STRUTTURA PORTANTE		PARTI COMPLEMENTARI		COPERTURA		INTEGRO		UMIDITÀ		INCIDENTE		TRASO		RILEVANTE		GRADO				
A Buono B Medio C Cattivo		A B C		A B C		A B C		A B C		A B C		A B C		A B C		A B C		2				
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4.1.1957 PRG 1969 NA art.11</u>																						
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																						
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Seconda metà del XVI secolo su preesistenze.</u>										<u>Palazzo incertina con ampio cortile interno porticato su tre lati. Pianta irregolare; tetto a più falde. Due P. + sottotetto (+2 seminterrati nel corpo a sud). Il fronte nord, simmetricamente composto, segue l'andamento spezzato della via; un'alta trabeazione separa il P.T. dai piani superiori.</u>										<u>STRUTTURE E MATERIALI</u> <u>Muratura in pietrame</u> <u>Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Nel fronte nord e incertile contorni in marmo di Zandobbio, come pure la trabeazione, la gronda, le zoccolature e le colonne. Fronte sud: mensole del balcone e contorni sottotetto in Zandobbio; altri contorni e il balcone in arenaria.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Il palazzo e, in particolare, il cortile vennero riformati alla fine del XVIII sec. dall'arch. Leopold Pollak. Recente restauro interno e delle facciate nel 1953-54 (arch. Buffa). Giardino rifatto ex-novo su un piano unico.</u>										CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte nord: portale est con lesene a metà bugnate e a metà scanalate e capitello dorico. Portale est con cariatide e telamone con soprastante mensolone scolpito a foglia. Trabeazione in stile dorico del fregio intervallato da metope e triglifi. L'ampia cornice aggettante funge da davanzale alle (°)</u>										PROPOSTE DI RESTAURO <u>Pulizia delle parti in marmo del fronte nord.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A sud vasto giardino piano senza alberi d'alto fusto con alto muro di sostegno a sud in pietra a vista.</u>										UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>l'attuale - residenza</u>		
BIBLIOGRAFIA <u>L. Angelini: Il volto di Bergamo nei secoli-1952 tav. V^</u> <u>L. Angelini: in Rivista di Bergamo 1964 p.76</u> <u>V. Zanella: Bergamo città 1971</u>										DOCUMENTI ANNESSI <u>p.34</u>										OSSERVAZIONI <u>Il portale con lesene scolpite in figura umana sono un esempio unico in Bergamo. Sopra il portale est (xx)</u>		
VEDI NEL RETRO DELLA SCHEDA ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE GRAFICI E FOTOGRAFICI										Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										REDATTA DA <u>SANDRO ANGELO ARCH.</u> IL <u>23 MAR. 1976</u>		
										Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO										CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELO ARCH.</u> IL <u>23 MAR. 1976</u>		
																				REVISIONATA DA <u>IL</u>		



(c) A P.T. due ampi portali arcuati inquadrati da lesene si intervallano ad alte finestre quadrate. Al 1°P. serie continua di finestre rettangolari. Finestrine inferriate nel sottotetto.

In cortile portico ad arcate in pieno centro su colonne; nello sfondato apertura rettangolare d'accesso alle stanze e l'ingresso arcuato agli androni. Al 1°P. loggia che, in dimensioni dimezzate, riproduce esattamente il portico. Sottotetto leggermente sfondato con apertura rettangolare.

(d) finestre del 1°P. che portano semplici decorazioni geometriche nei cornici. Gronda con fitte mensole di sostegno. All'interno androni con volta a botte lunettate e ambiente al P.T. con volta a ombrello finemente decorata.

Portico e loggia del cortile su colonne corinzie. Sottotetto con marcadavanzate e ringhiera alle finestre (alcune murate). Mensoline reggono la gronda. Fronte sud: a P.T. balcone con ringhiera neoclassica su mensole scolpite. Le finestre binate sono sormontate da un timpano triangolare. Stemma di recupero sopra alcune finestre.


(xx) stemma della famiglia Grumelli-Pedrocca, già proprietaria del palazzo.

Sotto le arcate del fronte sud restano i piani terreni degli edifici prospettanti sul vicolo degli anditi, con gli antichi portali e aperture. Da una stampa ottocentesca, il giardino appare su due livelli, ambedue sorretti da muri terminanti in torrette.





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Palazzo ex Grumelli-Pedrocca ora PRESENTI</u>																		EPOCA <u>sec. XIV-XVI-XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITA' <u>Città alta - porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		R. CIV. <u>1A-13-15</u>		
CATASTO <u>Com. Cons. Bergamo città FG.5 MP. 1012-2641-2618</u>																																				0 2 0 3 3 1 0		
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																		BIS		
STATO DI CONSERVAZIONE			A <input type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Medio C <input type="checkbox"/> Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			PARTI COMPLEMENTARI			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			COBERTURA			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			INTERNO			A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C			UMIDITA'			A <input type="checkbox"/> Inesistente B <input type="checkbox"/> Tracce C <input type="checkbox"/> Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.N. 4.1.1957 PRG 1969 NA art.11</u>																																				2		
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Il fronte sud poggia su grandi arcate a pieno centro di diverse dimensioni sotto le quali resta un tratto del vicolo degli anditi. Il resto del fronte è simmetricamente composto da finestre rettangolari (binate al centro). Al P.T. lungo balcone centrale su mensole.																		STRUTTURE E MATERIALI		
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO		
																		Il giardino è delimitato da balaustrata con ringhiera fra pilastri. Il muro di sostegno, in corsi regolari di piccole pietre, è attraversato orizzontalmente da un cordolo in arenaria.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI		
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA		
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																		IL <u>23 MAR. 1976</u>		
																																				REVISIONATA DA		
																																				IL		



(c) A P.T. due ampi portali arcuati inquadrati da lesene si intervallano ad alte finestre quadrate. Al 1°P. serie continua di finestre rettangolari. Finestrine inferriate nel sottotetto.

In cortile portico ad arcate in pieno centro su colonne; nello sfondato apertura rettangolare d'accesso alle stanze e l'ingresso arcuato agli androni. Al 1°P. loggia che, in dimensioni dimezzate, riproduce esattamente il portico. Sottotetto leggermente sfondato con apertura rettangolare.

(d) finestre del 1°P. che portano semplici decorazioni geometriche nei cornici. Gronda con fitte mensole di sostegno. All'interno androni con volta a botte lunettate e ambiente al P.T. con volta a ombrello finemente decorata.

Portico e loggia del cortile su colonne corinzie. Sottotetto con marcadavanzate e ringhiera alle finestre (alcune murate). Mensoline reggono la gronda. Fronte sud: a P.T. balcone con ringhiera neoclassica su mensole scolpite. Le finestre binate sono sormontate da un timpano triangolare. Stemmi di recupero sopra alcune finestre.

(xx) stemma della famiglia Grumelli-Pedrocchi, già proprietaria del palazzo.

Sotto le arcate del fronte sud restano i piani terreni degli edifici prospettanti sul vicolo degli anditi, con gli antichi portali e aperture. Da una stampa ottocentesca, il giardino appare su due livelli, ambedue sorretti da muri terminanti in torrette.





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Palazzo ex Grumelli-Pedrocca ora PRESENTI</u>																		EPOCA <u>sec. XIV-XVI-XVIII</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ <u>Città alta - porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>1A-13-15</u>					
CATASTO <u>Com. Cons. Bergamo città FG.5 MP. 1012-2641-2618</u>																																				0 2 0 3 3 1 0					
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																		BIS					
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COBERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.N. 4.1.1957 PRG 1969 NA art.11</u>																																									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																									
PROTEZIONE ESISTENTE																		PROTEZIONE PROPOSTA																		GRADO					
2																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Il fronte sud poggia su grandi arcate a pieno centro di diverse dimensioni sotto le quali resta un tratto del vicolo degli anditi. Il resto del fronte è simmetricamente composto da finestre rettangolari (binate al centro). Al P.T. lungo balcone centrale su mensole.																		STRUTTURE E MATERIALI					
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO					
																		Il giardino è delimitato da balaustrata con ringhiera fra pilastri. Il muro di sostegno, in corsi regolari di piccole pietre, è attraversato orizzontalmente da un cordolo in arenaria.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI					
BIBLIOGRAFIA																																				REDATTA DA					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		IL <u>23 MAR. 1976</u>					
																																				REVISIONATA DA					
																																				IL					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							