




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI														
DENOMINAZIONE PALAZZO DA PONTE ora PESENTI									prima del '40																							
LOCALITA' Porta Dipinta									EPOCA sec.XIV-XIV-XVII-XX									NUMERO SCHEDA														
CATASTO Com.Cens. Bergamo Città PG.5 MP.1009									via Porta Dipinta N. civ. 7									00203313														
PROPRIETA' privata USO ATTUALE residenza																																
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			X B C	PARTI COMPLEMENTARI			X B C	COBERTURA			X B C	INTERNO			X B C	UMIDITA'			A Inesistente B Tracce C Rilevante									
PROTEZIONE ESISTENTE			DM. 4.1.1957			PRG 1969			NA art.11																							
PROTEZIONE PROPOSTA			P.P.R.C.																													
DATI CRONOLOGICI:									DATI TIPOLOGICI:									DATI TECNICI														
EPOCA DI COSTRUZIONE 1539									Palazzo a pianta rettangolare allungata con cortile interno, formato da due corpi di fabbrica collegati. Il corpo A, su strada, ha il fronte diviso orizzontalmente in due parti: l'inferiore comprende due ammezzati con finestre binate rettangolari e l'androne con il grande portale ad arco a pieno (▲)									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni della fronte nord, colonne del cortile, loggia a sud in marmo bianco. Fronte sud e est: contorni, balcone, pilastri delle verande in finta pietra. A est veranda su mensoloni d'arenaria. Androne lastricato in marmo bianco, vicolo degli anditi acciottolato.														
su fondamenta del XIV sec. Architetto Bartolomeo de'Cavaci detto Morgante.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI:									PROPOSTE DI RESTAURO														
TRASFORMAZIONI:									Al 1°P. marcadavanzale modanato con mensoline in corrispondenza delle finestre dai contorni lavorati a forte chiaroscuro. Al 2°P. contorni come al 1° e balcone su modiglioni. Sul cortile colonne dai capitelli momposti e fronti con fasce decorative monocrome. Portico con volte decorate a motivi geometrici.																							
Il fronte verso strada risale ai primi anni del sec.XVII. L'ultimo restauro complessivo risale intorno al 1920 per opera dell'arch. Corrado Rossi di Milano.									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO:																							
PROPRIETARIO ATTUALE									Il fronte sud poggia su un'alta zoccolatura in pietra a vista con arcate cieche a pieno centro. Sotto il portico passava l'antico vicolo degli anditi. A sud, a livello più basso, modesto.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA														
BIBLIOGRAFIA Rivista di Bergamo-aprile 1923 Bescapè-Perogalli: Palazzi privati in Lombardia 1967 pag.277									Si deve proteggere il contesto interno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									l'attuale - residenza														
DOCUMENTI ANNESSI									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>									OSSERVAZIONI														
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		Nella parete di sfondo del portico serie di affreschi cinquecenteschi sulla vita di S.Giuliano ospi-(xx)														
																		REDATTA DA														
																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGRINI ARCH.														
																		REVISIONATA DA														
																		IL 28 MAR. 1976														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						



(*) centro; la parte superiore, di due piani più sottotetto, è simmetricamente composta con finestre arcuate e ovali nel sottotetto; balcone centrale su mensole al 2°P.

Nel cortile portico sul solo lato ovest su colonne e con volte a crociera. Sotto il cortile altissimo cantinone con volte a crociera ed altissimi pilastri.

Il corpo B, a valle, è composto di due piani, due seminterrati più sottotetto. Al 2° seminterrato portico ad arcate a pieno centro disuguali. Al 1° seminterrato grande balcone su mensole con sovrastante veranda e pilastrini.

(*)trici. Nella parete di sfondo portali con fregio e cimasa e ciclo di affreschi sulla vita di S.Giovanni Ospitaliero. Fronte sud, suddiviso orizzontalmente da marcapiani e marcadavanzali. L'arcata grande del portico riceve stabilità da due pilastrini in stile eclettico. Al 1° seminterrato balcone su modiglioni e veranda con fregio eclettico. P.T.: loggiato originale su colonne bianche dai capitelli corinzi. Fronte est: veranda con pilastrini neogotici e tapparelle su parapetto

(xx) taliero. Prima dell'ultimo restauro gli affreschi si trovavano, malconci, in un salone interno. Il portico a sud è un tratto del vicolo degli anditi.

Il palazzo venne eretto nel 1529 per il viareconsul
to Giampietro da Pante, come si può leggere in una
laudia nel pilastro centrale del sotterraneo:

" Cura si aere io Petri Fontani iur con Morgantus
" opera perpetua annis Pius minus IIII astrunxit
" MDXXXVIII " .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI								
DENOMINAZIONE PALAZZO DA PONTE ora PESENTI									prima del '40																				
LOCALITA Porta Dipinta									EPOCA Sec.XIV-XVI-XVII-XX												NUMERO SCHEDA								
CATASTO Com.Cens. Bergamo città FG.5 MAP.1009									N. civ. 7												0203313131 BIS								
PROPRIETA privata									USO ATTUALE residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioevo C Caduto	STRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COBERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITA A Insensibile B Triviale X B C C Rilevante													
PROTEZIONE ESISTENTE DM. 4.1.1957 PRG 1969 NA art.11																		GRADO											
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																		3											
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE									a P.T. loggia a tre arcate su colonne con antistante balcone. 2°P. e sottotetto simmetricamente composti con finestre rettangolari (più piccole nel sottot.)									MATERIALE											
TRANSFORMAZIONI									Sul fronte est: a P.T. piccola veranda, sporgente dal fronte, su voltine poggiante su mensoloni. Al 1° seminterrato serie di finestre arcuate.																				
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI																				
									decorato a motivi floreali. Al P.T. e nel sottotetto decorazioni geometriche novocrome. Gronda con travetti intagliati.																				
									Negli interni soffitti a cassettone e a volta; nel salone enorme camino in pietra.																				
BIBLIOGRAFIA									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO									PROPOSTE DI RESTAURO											
									giardino pianeggiante con aiuole di forma geometrica.																				
DOCUMENTI ANNESSI																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA											
Vedi nel corso della scheda elementi di identificazione grafica e fotografico									Si deve proteggere il contesto interno S N									OSSERVAZIONI											
									Si deve proteggere il contesto esterno S N									La decorazioni, dopo l'ultimo restauro, sono di Fasciotti, Taragni, Ajolfi.											
																		REDATTA DA											
																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.											
																		REVISIONATA DA											
																		IL 23 MAR. 1976											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			