



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>EDIFICIO D'ABITAZIONE</u>										EPOCA <u>Sec.XV-XVI-XIX</u>										NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta - Gromo</u>										VIA <u>Gombito</u>										N. CIV. <u>170</u>									
CATASFO <u>Com.Cens.Bergamo Città</u>										<u>Fg.5 MP.681</u>										<u>02034131</u>									
PROPRIETÀ <u>privata</u>										USO ATTUALE <u>abitazione e negozi</u>																			
STATO DI CONSERVAZIONE ☐ A Buono ☒ B Medioce ☐ C Casivo										STRUTTURA PORTANTE ☒ A ☐ B ☐ C										PARTI COMPLEMENTARI ☒ A ☐ B ☐ C									
										COPERTURA ☒ A ☐ B ☐ C										INTERNO ☒ A ☐ B ☐ C									
										UMIDITÀ ☐ A Inesistente ☐ B Tracce ☒ C Rilevante										GRADO									
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M.4.1.1957</u>										PRG.1969										NA art.11									
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																				3									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XV</u>										Edificio in cortina. Pianta rettango-										STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista in pie-</u>									
<u>su fondazioni medioevali</u>										lare. Quattro piani. Copertura a due										tra e mattoni,intonacata. Solai in									
										falde.										legno (integrazioni in cemento arma-									
																				to al pianterreno) Tetto con orditu-									
TRASFORMAZIONI																				ra in legno e manto di coppi. Contor-									
<u>Ristrutturazioni nel sec.XVI e</u>																				ni delle aperture in arenaria su via									
<u>sec.XIX</u>																				Gombito; in pietra artificiale sul									
																				retro.									
										CARATTERISTICHE PARTICOLARI																			
										Su via Gombito, al pianterreno, cinque																			
										aperture per ingozzi, lunetta con ro-																			
										sta in ferro. Sul lato est visibili																			
										tracce di muro di pietra, con parziale																			
										contorno di una porta a tutto sesto																			
										tamponata. Aperture a loggiato rustico																			
										nel sottotetto sul lato ovest. Abbaino																			
PROPRIETARIO ATTUALE										sul retro.										PROPOSTE DI RESTAURO									
										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO										UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
										La fronte su Pendenza è anonima e										L'attuale									
										non raccordata.										OSSERVAZIONI Il passaggio pedonale a est									
BIBLIOGRAFIA <u>L. Angelini, 1963 "I lavori</u>																				non interrompe la continuità visiva									
<u>compiuti per il piano di risanamento</u>																				e volumetrica della sequenza edilizia									
<u>di Bergamo Alta."</u>																				su via Gombito.									
DOCUMENTI ANNESSI																				REDATTA DA									
																				CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>									
																				REVISIONATA DA									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																				IL <u>11.0 MAR. 1978</u>									

