




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XV-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta - Gromo																		VIA (Verzeri 1) via Donizetti																		N. CIV. 22 c/d																	
CATASTO Com.Cens. Bergamo città																		Fg.5 MP.2327																		0 2 0 3 4 1 7																	
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio e residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957																		PRG.1969																		NA art.11																	
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio d'angolo.Pianta irregolare.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intona-																	
Edificio di impianto medioevale																		Quattro piani più sottotetto.																		cata. Rivestimento p.t. in lastre di																	
																		Copertura a padiglione.																		marmo su p.Mercato Scarpe, in finto																	
TRASFORMAZIONI																																				bugnato liscio su v.Donizetti. Solai																	
Radicale ristrutturazione alla fine																																				in legno. Tetto con orditura in legno																	
del XIX sec. con rifacimento della																																				con manto di coppi. Contorni delle fi-																	
facciata e probabile aggiunta di una																																				nestre in pietra artificiale. Ringhie-																	
ala sul retro.																																				ra del balcone, inferriate alle fine-																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		stre e recinzione, in ferro battuto.																	
																		Al p.t. due aperture rettangolari per																																			
																		negozi, con saracinesca su p.Mercato																		PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento degli into-																	
																		Scarpe. Su v.Donizetti pprone rettang-																		naci. Asportare rivestimento in																	
																		olare con due finestre quadrate della																		marmo al pianterreno.																	
																		medesima luce ai lati, con inferriate																																			
																		di gusto floreale. Fascia decorativa																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		dipinta nel sottotetto, con piccole																		L'attuale																	
																		finestrelle rettangolari. Sul retro, (2)																		OSSERVAZIONI																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																																			
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
																																				CONTROLLATA DA SAMPO ANGELINI ARCA																	
																																				REVISIONATA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																																				IL 10 MAR. 1978																	



(2) al secondo piano, balcone;. Porta d'accesso con piccola scala. Recinzione in cemento con inferriata. Contorni delle finestre differenziati secondo il piano.

