



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XIV-XV-XIX-XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ Città Alta VIA Donizetti N. CIV. 22/b																																				0 2 0 3 4 1 9																	
CATASTO Com.Cens. Bergamo città Fg.5 MP2 627																																																					
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE residenza																																																					
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☒ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☒ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO														
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG.1969 NA art.11																																				3																	
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XIV-XV																		Edificio in cortina di civile abitazione, con magazzino, a pianta trapezoidale. Corpo di fabbrica semplice. Altezza di cinque piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista in pietra, anche con grossi blocchi irregolari, intonacata sul lato nord. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Contorno delle aperture in arenaria.																	
TRASFORMAZIONI Sec.XIX - rifacimenti in varie epoche e sopralzi. Riforma del fronte ovest 1936/43 in occasione del piano di risanamento.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Sulla fronte di via Donizetti portone architravato e piccola finestra al pianterreno. Lato nord con serie di finestre irregolarmente disposte, con traccia di finestrone ad arco in mattoni al 2° p. e mensola di balcone al 3° piano.																		PROPOSTE DI RESTAURO Consolidamento e rifacimento generale																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile interno.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale																	
BIBLIOGRAFIA L. Angelini, 1963 "I lavori compiuti per il piano di risanamento di Bergamo Alta" pagg.79-80-81																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI V.Scheda 0203420																																				REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 17 MAR. 1978																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

