



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE MURO DI SOSTEGNO DELGIARDINO DI PALAZZO CARRARA									EPOCA Sec.XI-XII-XX									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ Città Alta - Gromo									VIA Donizetti									N. CIV.																										
CATASTO Com.Cens.Bergamo città Fg.5																		0 2 0 3 4 2 3																										
PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE Muro di contenimento e di confine																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG.1969 NA art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XI-XII									Muro fortificato orientale delle dimo- re dei Rivola, alto circa 10 metri;ver- so v.Donizetti si articola a 90° con muro sud del medesimo recinto;l'estrema porzione settentrionale è rifabbricata. La porzione mediana del muro è formata da pietre di dimensioni medio-piccole equadrate e disposte in corsi regolari.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietra locale legata a calce.Pilastrini in mattoni.																										
TRASFORMAZIONI L'estremo tratto setten- trionale è stato ricostruito. Il muro risulta oggi in buona parte in- territo.									CARATTERISTICHE PARTICOLARI Le pietre sono in parte bugnate e bat- tute. Nella parte inferiore del setto- re centrale del muro si dispone una apertura rettangolare (camino, scarico, caditoia?) I corsi inferiori (2-3) sporgono rispetto al muro sovrastante formando una risega.									PROPOSTE DI RESTAURO Stonacare.Abbattere i pilastrini in mattoni disposti sulla linea di cresta. Diserbare e sistema- re il piede del muro.																										
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ad est cortile ir- regolare con aiuola al piede del muro Ad ovest giardino "pensile" con fila- ri di cipressi lungo la muraglia.									UTILIZZAZIONE PROPOSTA Attuale. Muro di contenimento.																										
BIBLIOGRAFIA L.Angelini,1963 " I lavori compiuti per il piano di risanamento di Bergamo Alta",pag.79									Si deve proteggere il contesto interno									Si NO NO																										
DOCUMENTI ANNESSI V.Scheda 0203424									Si deve proteggere il contesto esterno									Si SI NO																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		REDACTA DA IL																										
																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 10-MAR. 1978																										
																		REVISIONATA DA IL																										

