



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec.XVI-XVII-XIX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta - Gromo																		VIA Donizetti																		N. CIV. 2-4-4a																	
CATASTO Com.Cens. Bergamo città																		Fg.5 MP.651 b																		0 2 0 3 4 2 9																	
PROPRIETA' privata																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☐ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Localmente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957																		PRG.1969 NA art.11																		3																	
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec.XVI																		Edificio in testata di cortina.Pianta rettangolare. Tre piani più sottotetto Copertura a padiglione. Androne passante che mette in comunicazione con lo edificio attiguo.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista intonacata (ampi spazi sul fronte ovest ed in facciata lasciati in pietra a vista). Solai in legno. Al pianterreno volte a crociera in mattoni. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria scolpita.																	
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
Edificio successivamente più volte ristrutturato. Interventi seicenteschi (portale). Modifiche 800 esche alla apertura a ovest del pianterreno.																		A pianterreno su via Donizetti tre portoni ed una finestra ricavata da una precedente porta, con in ferriata. Portone est a tutto sesto in conci di marmi di Zandobbio. Androne con volte a crociera intonacate, con lievissime graccie di decorazione pittorica. Portone centrale 600esco a tutto sesto (A)																		Sistemazione del tetto.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																		Portone est architravato con lunetta molto ribassata con rosta ristrutturata. Sul fronte est due finestrelle quadrate al pianterreno, in facciata (C)																		L'attuale- residenza																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☐ NO ☐																		REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☐ NO ☐																		SANDRO ANGELINI ARCH. IL 14 MAR. 1978																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

