



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																																																									
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																																																							
DENOMINAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE																		EPOCA Sec. XIV-XV-XIX																		NUMERO SCHEDA																																																																							
LOCALITÀ Città Alta - Gromo																		VIA Mario Lupo																		16 h/c n. civ. 18-18/e																																																																							
CATASTO Com.Cens. Bergamo città																		Fg.5 MP.653/e																		0 2 0 3 4 3 1																																																																							
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE residenza																																																																																									
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Mediocre C) Ottimo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A) Inesistente B) Tracce C) Rilevante			A) X B) X C) X			GRADO			3																																																																	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957																		PRG.1969																		NA art.11																																																																							
PROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																																																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																																																																							
EPOCA DI COSTRUZIONE Le fondazioni possono essere fatte risalire al XIV-XV sec.																		Edificio in cortina. Pianta approssimativamente rettangolare. Tre piani più sottotetto abitabile. Copertura a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni delle aperture in arenaria. Roste e parapetti balconi in ferro battuto.																																																																							
TRASFORMAZIONI L'edificio attuale è di aspetto ottocentesco; soprattutto nel retro a ballatoi con gabinetti esterni aggiunti.																																																																																																											
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI In facciata al pianterreno due porte a tutto sesto, con finestra con inferriata intermedia (700/800). Più a nord due portali a sesto ribassato con rosta, in un tratto di muratura in pietra (antiche botteghe successivamente ristrutturate) a volte a botte all'interno.																		PROPOSTE DI RESTAURO																																																																							
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Sul retro, giardino rilevato di un piano sul piano stradale, con un muro di sostegno. Ballatoi al 2° e 3° piano.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale - residenza																																																																							
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																																																																							
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																																																																							
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		SI deve proteggere il contesto interno																		SI																		SI																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																		11 0. MAR. 1978																	
																		SI deve proteggere il contesto esterno																		SI																		SI																		REVISIONATA DA																		IL																	

