



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>EDIFICIO RESIDENZIALE</u>																		EPOCA <u>Sec. XVI</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Donizetti</u>																		N. CIV. <u>6</u>																	
CATASTO <u>Com. Cens. Bergamo città</u>																		<u>Fg. 5 MP. 649</u>																		<u>PPPP4PP</u>																	
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COFERTURA			A B C			INTERNO			A B C			UMIDITA'			A Insistente B Tracce C Rilevante			A B C			GRADO														
																																				3																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4.1.1957</u>																		PRG. <u>1969</u>																		NA art. 11																	
PROTEZIONE PROPOSTA <u>P.P.R.C.</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE																		Edificio di civile abitazione all'interno del tessuto. Pianta ad L con corpo doppio. Altezza due piani. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata. Solai in legno. Davanzali finestre in arenaria. Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																	
TRASFORMAZIONI <u>Probabile ristrutturazione di un edificio '800 esco (tardo '700 esco?)</u>																																																					
<u>Modificazioni alla fine del XVIII sec. e più ampie nel sec. XIX</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Finestra rettangolare con inferriata sul cortiletto al n. 16. Al pianterreno sul lato sud, grandi finestre a sesto ribassato. Balcone centrale al 1° piano del lato sud. Cantina con volta a botte in mattoni.																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		Area a cortile con accesso da piazza Zavadini, con cancello in ferro.																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDACTA DA																	
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

