



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE LAVATOIO PUBBLICO																		EPOCA Sec.XIX																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ Città Alta																		VIA Mario Lupo																		N. CIV.								
STATO Com.Cens.Bergamo Città Pg.5 MP.																																				0 2 0 3 4 3 7								
PROPRIETÀ comunale																		USO ATTUALE																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cautivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			A B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			A B C			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			X B C			GRADO			1		
ROTEZIONE ESISTENTE D.M.4.1.1957 PRG.1969 NA art.11																																												
ROTEZIONE PROPOSTA P.P.R.C.																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE 1891 - secondo una data visibile in un fregio posto nella struttura metallica della copertura.																		Costruzione isolata, a pianta ellissoidale, con copertura a padiglione, sorretta da due colonne. Travature a capriata. Basamento a vasche. Tipica struttura "fin de siècle".																		STRUTTURE E MATERIALI								
TRASFORMAZIONI																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI																										
Ristrutturazione dell'area circostante 1937-42 e 1973.																		Colonne portanti della copertura di gusto liberty. Fregio metallico a dentelli lungo la linea di gronda.																		Basamento e vasche in marmo di Zandobbio. Struttura portante della copertura (colonne e travature) in carpenteria metallica. Copertura in lamiera.								
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO								
																																				Conservazione								
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		OSSERVAZIONI								
																		Costruzione caratterizzante lo slargo (già esistente ma ristrutturato e ricordato con il passaggio pedonale ricavato dalle demolizioni) in cui si trova.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		SI deve proteggere il contesto interno																		REDATTA DA								
																		SI deve proteggere il contesto esterno																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.								
vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																																				REVISIONATA DA								
																																				IL 1 MAR. 1978								
																																				IL								

