



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XIV-XVIII+XIX</u>																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>e vicolo S.Pancrazio</u>																		N. CIV. <u>2-20A</u>								
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 560</u>																																				<u>10203504</u>								
PROPRIETA' <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>abitazione</u>																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ E ☒ C ☐			COPERTURA			A ☐ K ☒ C ☐			INTERNO			A ☐ K ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO					
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969 : N.A. art. 11																										
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>S.c. XIV.</u>																		Edificio di civile abitazione in cortina. Corpo doppio a pianta rettangolare. Altezza di sei piani su via S.Pancrazio di 5P. più il sottotetto sul vicolo. Tetto a due falde.																		STRUTTURE E MATERIALI: Muratura mista di pietre e mattoni, intonacata. Solai in legno. Scale in graniglia. Contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno.								
TRASFORMAZIONI <u>Sec.XVIII+XIX.</u>																																												
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Su via S.Pancrazio l'ingresso è a sinistra del prospetto, con piccolo portale ad arco a tutto sesto, affiancato da finestra rettangolare. Al 1°P., sopra il portale balcone con abalzo in pietra arenaria. Le finestre ai vari piani hanno contorni semplici e d'avanzata sagomato in pietra arenaria. Il prospetto sul vicolo è molto</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>/ (2)</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA								
																																				L'attuale.								
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA								
																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐																		CONTROLLATA <u>ANDREO ANGELINI ARCH.</u> <u>10 FEB. 1976</u>								
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> ☒ <u>NO</u> ☐																		REVISIONATA DA								

