



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Albergo Ristorante "Agnello d'Oro"																		EPOCA sec. XIII+XIV -XX																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' Città Alta																		VIA S.Pancrazio/via Gombito																		N. CIV. 22-22A-B			0 2 0 3 5 0 5														
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 561																		USO ATTUALE ristorante-albergo																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Medio C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COBERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			X ☒ B ☐ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Localizzata B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			X ☒ B ☐ C ☐			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57																		PRG 1969: NA. art. 11																																			
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIII+XIV.																		Edificio adibito ad albergo con ristorante al P.T., a testata di cortina, isolato su tre lati, prospiciente alla piazzetta di S.Pancrazio sul lato sud-ovest. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza anomala di 6P., accentuata dal rapporto con la base.(*)																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni intonacata. Solai misti in C.A. e laterizi ed in legno. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco stollato sui lati prospicienti la via ed il vicolo S.Pancrazio. Orditura del tetto in legno con manto di coppi. Sporgenza di gronda inclinata secondo la falda del tetto con travetti ed assito in legno																	
TRASFORMAZIONI Sec. XVII+XVIII.																		Nel 1964 trasformazione in albergo.																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Alto e stretto prospetto sulla piazzetta S.Pancrazio. A P.T. due ampie aperture architravate con sopraluce ad arco ribassato. Paramento parziale del P.T. in lastre di pietra lavorate a punta. Ai piani superiori balconcini con sbalzo in C.A. bocciardato, quasi in asse con le due aperture del P.T. e ringhiera in ferro.(2)																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Piccola porzione della piazzetta S.Pancrazio riservata al ristorante.																		OSSERVAZIONI																	
BIBLIOGRAFIA																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
																		Si deve proteggere il contesto interno. ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno. ☐ SI ☒ NO																		REVISIONATA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

