



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																							
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI					
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA sec. <u>VII-XIII-XIX</u>																		NUMERO SCHEDA					
LOCALITA' <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Gombito - Piazzetta S. Pan-</u>																		N. CIV. <u>12G-H/14-14A</u>					
CATASTO <u>Com.cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 562-572</u>																		<u>/crazio</u>																		0 2 0 3 5 0 7					
PROPRIETA' <u>ente civile</u>																		USO ATTUALE <u>negozio - abitazione</u>																							
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Moderato C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☐ X ☒ C ☐			COPERTURA			X ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ X ☒ C ☐			UMIDITA'			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☐ Rilevante			A ☐ X ☒ C ☐			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969: N.A. art. 11																		3					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRO</u>																																									
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI					
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Origine sec. VII.</u>																		Edificio di civile abitazione con negozi al P.T., a testata di cortina, di spigolo tra una strada e una piazzetta. Corpo doppio a pianta poligonale irregolare. Altezza di 3 piani più il sottotetto. Tetto a padiglione.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata. Archi di tipo vario. Solai in legno. Scale in pietra arenaria. Contorni aperture in parte di intonaco ed in parte in pietra arenaria. Zoccolo d'intonaco civile salvo l'angolo a nord in lastre di pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda con intradosso orizzontale in assito di legno.</u>					
TRASFORMAZIONI <u>Sec. XIX.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>La fronte principale è sulla piazzetta S. Panorazio con piccolo ingresso centrale ad arco a tutto sesto affiancato da due più aperture ad arco policentrico. Al 1°P. finestre con contorni in pietra arenaria ornati da listello perimetrale. Al 2°P. portefinestre con contorni simili alle finestre del 1°P. ma con cimasa (°)</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>					
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI					
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno ☐ SI ☒ NO																		REDATTA DA					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☐ SI ☒ NO																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		REVISIONATA DA					
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		IL <u>10 FEB. 1976</u>					

