




1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI									
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>									EPOCA sec. XIV-XX(dopo '40)												NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>									<u>Piazza Mercato Fieno</u>												<u>N.CIV. 5-5A</u>									
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 563</u>																					<u>0203512</u>									
PROPRIETÀ <u>comunale</u>									<u>uso attuale ufficio postale - residenza</u>																					
STATO DI CONSERVAZIONE	A B C	Buono Medio Cattivo	STRUTTURA PORTANTE	X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI	X	B	C	COPERTURA	X	B	C	INTERNO	X	B	C	UMIDITA	A B C	Inesistente Traces Rilevanze	A B C				GRADO				
PROTEZIONE ESISTENTE	<u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																								3					
PROTEZIONE PROPOSTA	<u>PPRC</u>																													
DATI CHRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIV: origine documentata non visibile.</u>									Edificio di civile abitazione con ufficio postale al P.T. in cortina. Corpo doppio a pianta quadrangolare. Altezza di 4P. più il sottotetto. Tetto apadi-												STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, in pietre e mattoni, intonacata. Solai e scale in C.A. Contorni aperture, zoccolo e fasce marcapiano e marcadavanzale in pietra arenaria. Tetto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda in muratura racordata con curva alla parete di prospetto.									
TRASFORMAZIONI <u>Sec.XX, 1962: ricostruzione quasi totale.</u>																														
CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Al P.T. due porte di cui una centrale d'ingresso all'ufficio postale e l'altra laterale destra di ingresso al vano scale. Il paramento del P.T. sino alla fascia marcapiano è in bugne piane d'intonaco su zoccolo di lastra in pietra arenaria. 2 portefinestre al 1°P. con ringhiera in ferro battuto come quella del balcone cen (•)</u>																					PROPOSTE DI RESTAURO									
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO												UTILIZZAZIONE PROPOSTA									
BIBLIOGRAFIA																					L'attuale.									
DOCUMENTI ANNESCI									SI deve proteggere il contesto interno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO												OSSERVAZIONI									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici									SI deve proteggere il contesto esterno: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9				



(e) trale al 2°P. che ha sbalzo e due mensole in pietra arenaria. Le tre aperture centrali al 1° e 2°P. hanno coronamento rettilineo aggettante. Fascia marcadavanzale in pietra arenaria al 3°P. Le finestre del sottotetto sono piccole aperture rettangolari lobate sul lato corto.

