



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.VII-XIII																																			
LOCALITÀ Città Alta																		vicolo S.Pancrazio									N. CIV. 14B-16																										
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 562																											NUMERO SCHEDA 0203514																										
PROPRIETÀ ente civile																		USO ATTUALE residenza																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Mediocre C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☒ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☒ C ☐			UMIDITÀ			A Inesistente B Tracce C Rilevante			A ☐ B ☒ C ☐			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Origine sec. VII sede della Corte regia.																		Edificio di civile abitazione libero su due lati. Corpo multiplo a pianta poligonale irregolare. L'altezza della parte a sud è di 4P. più sottotetto, mentre la parte a nord è di 5P. più l'altana. Copertura con più falde. La scala a pianta rettangolare è illuminata.																		STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, di pietre e mattoni, intonacata, con parti in muratura di pietre squadrate o irregolari a faccia vista. Solai in legno. Volte a botte. Scale e contorni aperture in pietra arenaria. Teto con orditura in legno e manto di coppi. Sporgenza di gronda in parte con intradesso orizzontale in assito di legno ed in parte inclinata secondo la falda del tetto con travetti.																	
TRASFORMAZIONI Sec. XIV-XVII-XVIII.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Il P.T. del lato a sud-est è caratterizzato dalla presenza di archi ribassati o a tutto sesto, in parte ciechi, in muratura di pietre squadrate a faccia vista. Finestre con architrave semplice e davanzale sgomato in pietra arenaria e spalle in muratura. Sempre sul lato a sud-est è murata una lapide con il seguente testo: -D-D-																		PROPOSTE DI RESTAURO Restauro conservativo.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Altana.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA Fornoni e Mazzi: passim.																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA																	
Vedi nel retro della scheda alcuni di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto interno SI SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 FEB. 1976																	
																		Si deve proteggere il contesto esterno SI SI NO																		REVISIONATA DA																	

